



МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
ДЗЯРЖАЎНАЕ АБ'ЯДНАННЕ
«СТАЛІЧНЫ ГАНДАЛЬ
І ПАСЛУГІ»

вул.Калектарная, 11, пам.1, 220004 г.Мінск
тэл. (017) 375 60 83, факс (017) 351 16 98
р/р ВУ13 АКВВ 3012 0000 0845 2510 0000
у ЦБП № 510 ААТ «АСБ «Беларусбанк» г.Мінска
БІК АКВВВУ2Х, УНП 100512925
e-mail: info@stu.by

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СТОЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
И УСЛУГИ»

ул.Коллекторная, 11, пом.1, 220004 г.Минск
тел. (017) 375 60 83, факс (017) 351 16 98
р/с ВУ13 АКВВ 3012 0000 0845 2510 0000
в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ «Беларусбанк» г.Минска
БИК АКВВВУ2Х, УНП 100512925
e-mail: info@stu.by

24.09.2024 № 01-12/5134
На № _____ ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»

О устранении недостатков

Государственное объединение «Столичная торговля и услуги» в рамках гарантийных обязательств на объекте ТЦ «Першы Нацыянальны гандлёвы дом» просит обязать ОАО «Стройтрест № 4» устранить следующие недостатки:

На отметке -6.650:

- сколы и трещины плитки по деформационному шву на пешеходной улице около торгового павильона №123 в объеме 1 шт;
- сколы и трещины плитки по деформационному шву на пешеходной улице около торгового павильона №103 в объеме 2 шт;
- сколы и трещины плитки на пешеходной улице около выхода на пр-т. Независимости в объеме 4 шт;
- сколы и трещины плитки в помещении венткамер №46 в объеме 7 шт;
- сколы и трещины плитки в техническом коридоре 44 в объеме 14 шт;
- сколы и трещины плитки в техническом коридоре 42 в объеме 4 шт;
- сколы и трещины плитки в техническом коридоре 42.2 в объеме 15 шт, а также 1м плинтуса;
- сколы и трещины плитки в техническом коридоре 41 в объеме 10 шт,
- сколы и трещины плитки в техническом коридоре 40 в объеме 51 шт;
- сколы и трещины плитки под металлической дверью выхода на паркинг в объеме 2 шт.

На отметке 0.000:

- сколы и трещины плитки в техническом коридоре 18.1 в объеме 5 шт;
- сколы и трещины плитки в техническом коридоре 18 в объеме 3 шт;
- сколы и трещины плитки в техническом коридоре 45 в объеме 5 шт около входа в помещения 41, 44;
- сколы и трещины плитки в техническом коридоре 10.2 в объеме 3 шт около грузового лифта;
- трещина плитки в техническом коридоре 25 около лифта в объеме 5 шт;

- трещина плитки на входе технический коридор 25 в объеме 8 шт;
- сколы и трещины плитки в техническом коридоре 25 по деформационным швам в объеме 10 шт;
- сколы и трещины плитки на пешеходной улице около торгового павильона №216 в объеме 1 шт;
- сколы и трещины плитки на пешеходной улице около торгового павильона №231 в объеме 1 шт.

На отметке +5.600:

- трещины плитки в техническом коридоре 16 в объеме 10 шт;
- сколы и трещины плитки в техническом коридоре 16 около помещений 144,155,159 в объеме 10 шт;
- трещина плитки в техническом коридоре 16 около лифта в объеме 1 шт;
- трещина плитки в техническом коридоре 18 около лифта в объеме 5 шт;
- трещина плитки в техническом коридоре 18 около лифта в объеме 2 шт;
- сколы и трещины плитки на пешеходной улице около торгового павильона №304 в объеме 1 шт.;
- сколы и трещины плитки по деформационному шву на пешеходной улице около торгового павильона №323 в объеме 5 шт;
- сколы и трещины плитки по деформационному шву на пешеходной улице около торгового павильона №302 в объеме 4 шт;
- сколы и трещины плитки на пешеходной улице около торгового павильона №331 в объеме 1 шт.;
- сколы и трещины плитки по деформационному шву на пешеходной улице около торгового павильона №315 в объеме 2 шт;
- скол плитки около павильона 332 в объеме 1 шт;
- скол плитки на фудкорте напротив павильона 328 в объеме 1 шт;
- сколы и трещины плитки на пешеходной улице около торгового павильона №311 и 310 в объеме 3 шт;
- сколы и трещины плитки в помещении венткамеры 22.1–5 шт;
- поднятие плитки перед тамбуром выхода на паркинг – 3 шт;

О сроках устранения просим информировать письменно.

Генеральный директор

 И.В.Супранович