

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРАСТ № 35»

Філіял

**БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199**

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск

тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

**СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199**

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

12.11.2024 г. № 2912/07  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

ОАО «Минскпромстрой»

УП «УКС Мингорисполкома»

Об исполнении предписания

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест № 35» по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина – Марцинкевича в г. Минске». 4 очередь строительства» по требованию (предписанию) №03-10/1823 от 25.10.2024 г. сообщает:

П.2 Выполнен ремонт бетонной поверхности монолитных конструкций, качество бетонных поверхностей приведено к проектному классу «В» согласно требований п.7.10.6 СН 1.03.01-2019.

П.3 На объекте строительства ведутся работы по приведению стен лестничной клетки согласно требованиям п.7.10.14, табл. 7.13 СН 1.03.01-2019.

П.5 Вход в строящееся здание в осях 1-13/А-М оборудован козырьком в соответствии с требованиями ПОС, ППР и ТНПА.

П.6 Откорректирован стройгенплан в части входа в строящееся здание в осях 1-13/А-М.

П.7 Представителями филиала СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» комиссионно проверен вход в строящееся здание в осях 1-13/А-М на статическую нагрузку. По результатам проведения испытаний составлен акт испытания и приемки лестницы в эксплуатацию. Паспорт на элементы лестницы и акт испытания и приемки лестницы в эксплуатацию находится на объекте строительства.

П.8 Акты на скрытые работы на монтаж вентиляционных блоков составлены, утверждены и находятся на объекте строительства.

П.9 Выполнена геодезическая съемка смонтированных вентиляционных блоков.

П.10 работы по монтажу вентиляционных коробов филиалом СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» не производились.

П.13 Закладные детали, применяемые при возведении здания, соответствуют требованиям проектной документации в части требований антикоррозионной защиты.

П.14 Опирающие ж/б перемычек выполнено на слой цементно-песчаного раствора

П.15 Проходы к рабочим местам и рабочие места очищены от строительного мусора.

Директор филиала

В.А.Борейко