

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНТЕР ЛИФТ
220018, г. Минск, ул. Корженевского, д. 14,
корп. 4, оф. 33/1, УНП 193625258
р/с BY61 PJCB 3012 0726 2410 0000 0933
ОАО «Приорбанк»; г. Минск, код PJCBVY2X

Приложения
к постановлению Министерства
архитектуры и строительства
Республики Беларусь
29.04.2011 № 1.

Форма С-1

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Шаркофф ООО, Интер-Лифт
(должность)
В.В. Мишиков
(подпись) (инициалы, фамилия)
" 01 " *мая* 20 *24* г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от " " 20 г. №

в составе:

председателя комиссии

(должность)

(инициалы, фамилия)

членов комиссии:

Шаркофф ООО, Интер-Лифт
(должность)

В.С. Шитков
(инициалы, фамилия)

Шаркофф ООО, Интер-Лифт
Эл. Меракина ООО, Интер-Лифт

А.А. Шильский
Е.Н. Пушкеевич

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: *УО: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники*
г. Минск, ул. Скорины, 35 А
(наименование объекта)

установлено, что *на лифте с рег. № М-91-29577, зав. № 23241 имеется осевая*
обработка шкива ОС и шкива НУ из-за возможного несоответствия качества ОС
их местонахождение,

по твердости с твердостью шкивов, кривизны каната ОС при монтаже лифта.
Требуется замена шкивов ОС и НУ. Рекомендуется замена каната ОС. В
площадь, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые

характеризуются следующими факторами *настающее время лифт остаивлен, т.е.*
(перечень)

дальше неисправности влияют на безопасную эксплуатацию лифта,
(факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, молотки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Председатель комиссии

(должность)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Шаркофф
(должность)

В.С. Шитков
(инициалы, фамилия)

Шаркофф
Эл. Меракина

А.А. Шильский
Е.Н. Пушкеевич



