

Просим так же обратить внимание, что согласно проекта цоколь утеплен экструдированным пенополистиролом, что в свою очередь не дает возможность производить сварочные работы для устройства подсистемы. В связи с этим просим рассмотреть вариант без устройства подсистемы.

Директор

Кабак И.
+375291188219



Черменская К.Н.