

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»  
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)  
Філіял «Спецыялізаванае  
упраўленне № 120»



Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»  
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)  
Филиал «Специализированное  
управление № 120»

220099, г. Минск вул. Казинца, 12  
ф. (17) 3602018, тел. (17) 3745484  
e-mail 120ynr@mail.ru  
р/р ВУ70ВПСВ30121069990159330000  
Рэгіянальная дырэцыя № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,  
ВІС ВПСВВУ2Х  
УНП 102366829, АКПА 012795475012

220099, г. Минск, ул. Казинца, 12  
т/ф. (17) 3602018, тел. (17) 3745484  
e-mail 120ynr@mail.ru  
Р/счет ВУ70ВПСВ30121069990159330000  
Региональная дирекция № 700  
по г. Минску и Минской области  
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,  
ВІС ВПСВВУ2Х  
УНП 102366829 ОКПО 012795475012

26.03. 2025 № 468  
На № ад

Первому заместителю директора –  
Главному инженеру  
УП «УКС МИНГОРИСПОЛКОМА»  
Жминько И.И.

Копия: Главному инженеру филиала «СУ-26»  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»  
Козлову С.В.

Об устранении замечаний

Филиал «СУ-120» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» в ответ на Ваше письмо от 18.10.2024 № 18-05\3354 по объекту «Многофункциональный комплекс на пересечении пр.Независимости и ул.К.Туровского в г.Минске» сообщает, что замечания по электросчётчикам устранены, справка об устранении прилагается (приложение 1).

Причины возникновения неисправности указаны в письме ООО «Фанипольский завод измерительных приборов «ЭНЕРГОМЕРА» от 17.02.2025 №98 (приложение 2).

Приложение: 1. Справка об устранении замечаний на 1л., 1экз.  
2. Письмо ООО «ЭНЕРГОМЕРА» на 1л., 1экз.

Главный инженер филиала «СУ-120»  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

Исп. Конышев В.Н. +375297745419

А.А. Котлобай

Интегрированная система менеджмента качества,  
система экологического менеджмента и система  
менеджмента охраны здоровья и обеспечения  
безопасности труда соответствует требованиям  
МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована  
Русским Регистром



МІНСКІ ГАРАДСКІ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМПІТЭТ  
ДЗЯРЖАЎНАЕ АБ'ЯДНАННЕ  
«СТАЛІЧНЫ ГАНДАЛЬ  
І ПАСЛУГІ»

вул.Калектарная, 11, пом.1, 220004 г.Мінск  
тэл. (017) 375 60 83, факс (017) 351 16 98  
р/р ВУ13 АКВВ 3012 0000 0845 2510 0000  
у ЦБП № 510 ААТ «АСБ «Беларусбанк» г.Мінска  
БІК АКВВВУ2Х, УНП 100512925  
e-mail: info@stu.by

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«СТОЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ  
И УСЛУГИ»

ул.Коллекторная, 11, пом.1, 220004 г.Мінск  
тел. (017) 375 60 83, факс (017) 351 16 98  
р/с ВУ13 АКВВ 3012 0000 0845 2510 0000  
в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ «Беларусбанк» г.Мінска  
БИК АКВВВУ2Х, УНП 100512925  
e-mail: info@stu.by

26.03.2015 № 12-8/574  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

«СУ-120» ОАО «Стройтрест №4»

Справка

Филиалу "СУ-120" ОАО «Стройтрест №4» в том, что согласно письма ГО «Столичная торговля и услуги» ТЦ «Першы Нацыянальны гандлевы дом» №12-8/341 от 03.10.2024 замечаний по замене приборов учета электроэнергии не имеются, все устранено в полном объеме, претензий не имеем.

Заместитель начальника управления  
главный инженер управления по  
эксплуатации ТЦ «Першы Нацыянальны  
гандлевы дом»

Хаманеев С.М

ООО "ФАНИПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ "ЭНЕРГОМЕРА"

# ЭНЕРГОМЕРА

ул. Комсомольская, 30, 222750, г. Фаниполь, Республика Б  
почт. адрес: ул. Немига, 40-503, 220004, г. Минск  
УНП 690329298 р/с BY53AKBB30120606015016000000  
в ЦБУ №606 филиала №500 Минского управления  
ОАО "АСБ Беларусбанк" г. Дзержинск ул. К.Маркса, 17  
УНН 100603596 БИК АКBBBY21500  
тел. (+375 17) 211-03-04, 289-12-24, 200-77-48 факс 211-0  
e-mail: FZIP@energomera.by, http://www.energomera.by

<b>Ф З И П</b>	
Исх. №	98
от	17.02.2025 г.

Главному инженеру ф-ла  
СУ-120 ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»  
Котлобаю А.А.

О работоспособности  
приборов учета

В ответ на ваш исх. № 172 от 04.02.2025г. сообщаем, что отсутствие кадра 1.8.0 сопровождается сообщением в области OBIS кодов «F0010», что связано с прекращением ведения многотарифного учета и переход на учет в резервной (аварийной) тарифной зоне T5(1.8.5). На ЖК-индикатор в таком случае выводится кадр 1.2.0 (Общая потреблённая энергия суммарно по всем тарифам).

Индикация сообщения F0010 не влияет на учет общей потребленной электроэнергии (OBIS-1.2.0), а лишь делают невозможным учет с разбивкой по тарифным зонам (накопителям  $(1.8.0+1.8.1+1.8.3)=1.8.0$ ).

Причина перехода в аварийный режим работы связана с заложенным «идеальным» алгоритмом работы часов реального времени (ЧРВ) и «разбросом» параметров применённых кварцевых резонаторов, задающих работу ЧРВ.

В обновлённой версии программного обеспечения этот фактор учтён. Вероятность возникновения сбоев в работе ЧРВ минимизирована.

Начальник УСО



А.А. Прохожий