

Республика Беларусь  
Государственное производственное объединение  
«Минскстрой»

Филиал

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»  
ОАО «Стройтрест № 35»  
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38  
тел./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банка BPSBBY2X пр. Машерова, 80  
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь  
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне  
«Мінскбуд»

Філіял

«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»  
ААТ «Будтрэст № 35»  
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38  
тэл./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80  
УНП 101116094 | АКПА 01279346

07.05.2025 № 04-790

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО «Минский  
городской технопарк»  
Давидовичу В.А.

Копия:  
УП «Минскпроект»

УКС «Мингорисполкома»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске. Здание № 10» 27 очередь строительства информирует

Вас о том, что имеются замечания по проектам:

1 В проектно-сметной документации отсутствуют средства подмащивания для устройства работ по обвариванию металлоконструкций кровли, колонн, фахверка, металлоконструкций под устройство сэндвичпанелей, подкрановых балок ( 21.004.27-10-КМ, КМ1). Просим рассмотреть и добавить объемы в проектно-сметную документацию.

2 В проектно-сметной документации отсутствуют средства подмащивания для устройства отделочных работ по оси В в осях 8-18 с отм. 0,000 до отм. +13,100; по оси 19 в осях Б-В, 18-19 по оси В, 8 в осях А-В, 5 и 6 в осях Б-В, В в осях 6-8 с отм. 0,000 до отм. +6,500; по оси В в осях 1-5 с отм. -1,100 до отм. +6,500; по оси Б в осях 1-5 с отм. -1,100 до отм. +3,250. Просим рассмотреть и добавить объемы в проектно-сметную документацию.

3 В проектно-сметной документации отсутствуют средства подмащивания для устройства наружной отделки фасадов в осях 8-18 по оси А. Просим рассмотреть и добавить объемы в проектно-сметную документацию.

4 В сметной документации согласно раздела 21.004.27-10-АР 2 л 38, 39 узел 2,3,5 отсутствуют объемы ( работа и материалы ) по устройству сэндвичпанелей для примыкания кровли в зоне деформационного шва по оси В в осях 8-18; по оси 7 в осях Г-Д и зашивка вентшафт в осях 1-20/Г-Д ( 152 м.кв. ).

Учитывая изложенную информацию просим рассмотреть , внести изменения в проектно-сметную документацию и дать ответ.

Директор  
Филиала СУ-200

+375-29-385-79-00

А.М.Горбачик