



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

05.06.2025 № 1267

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by
IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер банк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю директора
-главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.

Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

О внесении изменений в
проектно-сметную документацию

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» является генеральным подрядчиком по объекту:
**«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества
детей и молодежи в г. Минске»** согласно договору строительного подряда от 23.08.2024
№ 50.

1. В спецификации отсутствуют светильники ЛПО12-607 2x49/h3500 (69шт), хотя по плану расположения они указаны;
2. В спецификации отсутствуют светильники ДВО12 «AGAT WGA» 28 3150лм (4шт), хотя по плану расположения они указаны;
3. Не совпадает количество ЛПП 10-2x49, в спецификации 169 шт. - на плане расположения 158 шт.;
4. В спецификации отсутствуют светильники ДВО12Д «OPTIMAL B» 17 2350лм (3шт), хотя по плану расположения они указаны;
5. Не совпадает количество ДВО12-17 «OPTIMAL B» ОР, в спецификации 51 шт - на плане расположения 49 шт.;
6. В спецификации отсутствуют светильники ДВО12 «OPTIMAL B» 21 2750лм (37шт), хотя по плану расположения они указаны;
7. В спецификации отсутствуют светильники ДВО12 «OPTIMAL B» 10 1350лм (7шт), хотя по плану расположения они указаны;
8. В спецификации отсутствуют светильники ДВО12Д «OPTIMAL B» 10 1350лм (7шт), хотя по плану расположения они указаны;
9. В спецификации отсутствуют светильники ДВО22Д «DISK LIGHT» 10 1350лм (2шт), хотя по плану расположения они указаны;
10. В спецификации отсутствуют светильники ДПО12 «SM» 32 3400лм h2500 (32шт), хотя по плану расположения они указаны;
11. В спецификации отсутствуют светильники ДПО12 «SM» h2500 (2шт), хотя по плану расположения они указаны;

12. В спецификации отсутствуют светильники ДПО12 «SM» 21 2550лм (3шт), хотя по плану расположения они указаны;

13. Количество светильников, учтённых в смете, не соответствует количеству светильников по плану их расположения.

Кроме того, в спецификации и в смете отсутствуют кабельно-проводниковая продукция для питания светильников, материалы для крепления кабеля, а также коммутационная аппаратура. В проекте не указаны способ управления освещением атриума и места установки аппаратуры управления.

В связи с вышеизложенным во избежание срыва сроков строительства объекта, просим Вас произвести корректировку проектно-сметной документации по освещению атриума и выдать документацию в производство работ в максимально короткие сроки.

Объект: «Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске»

Начальник СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»



А.А. Лаш