


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBKY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBKY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

09.07.2025 № 1483/04
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О внесении изменений в ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо филиала ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» №01-26/1061 от 23.06.2025г. по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2 очередь строительства.**

Просим Вас рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

- письмо филиала ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» от 23.06.2025г. № 01-26/1061 (1л.).

С уважением,
директор

В.А. Борейко

Республика Беларусь
ГПО «МИНСКСТРОЙ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРОЙТРЕСТ №35»

Филиал «Передвижная механизированная колонна №1»

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38

р/с №BY65BPSB30121026750149330000 Региональная дирекция №700 ОАО «Сбер Банк»

БИС BPSBВY2X тел/факс 350-03-88

№01-26/1061

«23» июня 2025г

Директору филиала СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»
Борейко В.А.


Филиал ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2-я очередь строительства» в проектно-сметной документации отсутствуют фундаменты, крепление к фундаментам очистного сосуда.

Обращаем Ваше внимание на то, что в разделе ГП лист 5.1, 5.2 отсутствует большое количество размерных линий элементов благоустройства, что не дает ясности выполнения работ.

А также в сметах по демонтажу 701 и 1701 отсутствует объём по разборке подпорных стен с погрузкой, перевозкой и утилизацией отходов. Просим

Просим откорректировать проектно-сметную документацию по данным замечаниям.

Директор ПМК-1



П.Е. Головков

