

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Будаўнічае упраўленне
№ 13»

вул. Альшэўскага, 18, 220073, г. Мінск
т./ф. +375 (17) 367 92 13
http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:
su13su13@tut.by
Р/р ВУ68ВРСВ30121021240159330000
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А, будынак 1
ААТ «Сбер Банк»,
ВІС ВРСВВУ2Х
УНП 100290987, АКПА 01279547

30.12. 2025 г. № 1899
На № _____ ад _____



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал «Строительное управление
№ 13»

ул. Ольшевского, 18, 220073, г. Минск
т./ф. +375 (17) 367 92 13
http: ptosu13@yandex.ru, e-mail:
su13su13@tut.by
Р/с ВУ68ВРСВ30121021240159330000
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
пр. Независимости, 32А, строение 1
ВІС ВРСВВУ2Х
УНП 100290987, ОКПО 01279547

Первый заместитель директора -
Главный инженер
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Копия : И.О главного инженера
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Арутюнян А.В.

В ответ на ваше письмо №537/01-16 от 24.06.2025 сообщая вам, что по объекту: «Строительство общежития на 300 мест» при вскрытии фасада не было обнаружено влаги в связи с этим требуется мониторинг в местах затекания.

Приложение: - Справка от 29.12.2025г. №01-16/1066.

Первый зам. начальника - главный инженер
Филиала «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

Д.Г. Заяц.

5 Васильев О.В. +375298913613

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям СТБ
ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001



Установа адукацыі «Нацыянальны адукацыйны тэхнапарк»	Учреждение образования «Национальный детский технопарк»
« <u>29</u> » <u>12</u> 20 <u>25</u> г.	
№ <u>01-16/1066</u>	
ул. Ф.Скорины, 25, корп. 3, 220114, г. Минск Республика Беларусь тел.: 8 (017) 311-24-74 e-mail: technopark@idp.by	

СПРАВКА

29.12.2025

г. Минск

Справка дана СУ-13 ОАО «Стройтрест №4» о том, что на объекте «Общежитие на 300 мест» при вскрытии наружного фасада 01.04.2025г. в местах затекания выполнены работы по восстановлению демонтируемых участков фасада.

Работы по заполнению швов между наружными стеновыми панелями, согласно дефектного акта № б/н от 09.06.2025г. не производились.

Требуется мониторинг в местах затекания.

Заместитель директора по ХР



О.В.Хусевич