

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №73  
вул. Альшэўскага, 20а, 220073, г. Мінск  
e-mail: su73@trest15.by  
тэл./факс (017) 257 94 04  
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000  
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1  
УНП – 100308522 АКПА – 012796655003



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 73  
ул. Ольшевского, 20а, 220073, г. Минск  
e-mail: su73@trest15.by  
тел./факс (017) 257 94 04  
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

03.04.2026

На №

№

от

18-3-7/344

Специализированная инспекция  
Департамента контроля и надзора  
за строительством

КУП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении предписания

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством от 12.03.2026 г. № 08-21/157 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул. Лилии Карастояновой на участке от ул. Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь» сообщает следующее:

По пункту 1.1. Замечание по очистке покрытия проезжей части с территории строительной площадки на Долгиновский тракт устранено. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.; начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 1.2. Замечание устранено. Корневые шейки и стволы деревьев очищены от грунта (территория строительной площадки камер К54 и К54а). Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 1.3. Замечание по ограждению строительных площадок камер К50 и К63Б и стройплощадки вдоль ул. Нововиленская устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 1.4. Замечание по оформлению журнала производства работ устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Трушков В.А.

По пункту 1.5. Замечание по сохранности действующих инженерных коммуникаций устранено. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.; начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 1.6. Замечание по бетонной поверхности камеры К54а устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 1.7. Замечание по проведению мероприятий, обеспечивающих набор прочности бетона устранено. Документы будут предъявлены представителю



Госстройнадзора при последующем посещении объекта. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 1.8. Замечание устранено. Журнал контроля температур при бетонировании в зимних условиях находится на объекте и будет предъявлен представителю Госстройнадзора при последующем посещении объекта. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.; начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 1.9. Замечание по монтажу труб ливневой канализации на участке от камеры 55 к Долгиновскому тракту устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 1.10. Замечание устранено. Зазор между упорной поверхностью раструба и торцом соединяемой трубы согласован проектной организацией. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 1.11. Замечание по прокладке трубопроводов на прямолинейном участке трассы от камеры 55 к Долгиновскому тракту устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 1.12. Замечание устранено. Концы труб, а также отверстия во фланцах запорной арматуры закрыты заглушками, крайние элементы уложенных ж/б труб очищены от грязи. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 1.13. Замечание по обратной засыпке труб хоз.бытовой канализации на участке от К58 до К1сущ. устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 1.14. Замечание по устройству временных дорог с покрытием из плит ПАГ (подъезд к участку работ открытой прокладки коллектора от камеры К49 до камеры К50) устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 1.15. Замечание устранено. Отвалы грунта от разработки траншеи убраны из призмы обрушения по краю откоса (участок в районе снесенного дома по пер. Червякова, 2). Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 1.16. Замечание по оформлению актов освидетельствования скрытых работ на устройство камер К54а и К55, на прокладку коллектора на участке К55 – К57 устранено. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.; начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

Заместитель главного инженера



В.В. Михайловский