

кустарники и туи, в связи с тем, что они так и не прижились после посадки. Вдоль забора после дождей сильно вымывает грунт, который стекает на проезжую часть. В учреждении обнаружено большое количество трещин на стенах и потолках в групповых помещениях, холлах, кабинетах.

23.01.2026 составлен дефектный акт на машину овощерезательную - протирочную модель УКМ-11 (ОМ-300) серийный №1843, о том, что в процессе эксплуатации в чаше оборудования обнаружена заваренная и закрашенная трещина, от которой отсоединился припой, оборудование не может дальше эксплуатироваться, в связи с возможным попаданием частиц припоя в пищу, требуется срочно замена чаши.

14.04.2026 составлен акт, о том, что при осмотре лифта пищеблока обслуживающей организацией ОАО «Беллифт» выявлено отсутствие одной фазы на вводном устройстве лифта, с момента функционирования учреждения использовать лифт не предоставляется возможным.

Хочется отметить, что данная информация неоднократно доводилась до руководства ПМК – 55, а также инженеров УКС. Фото и видео выявленных нарушений прилагались к письму от 27.11.2025 № 105 направленному в Ваш адрес. Однако, устранены только некоторые проблемы, связанные с сантехническим оборудованием. Все вышеперечисленные проблемы по-прежнему остаются не решены.

Заведующий



С.С. Наумович