



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

юр.адрас: вул. Чырвоназоркавая, 20, 220034,
г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 15, 220034,
г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by



IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

16.05.2026 № 428

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

юр.адрес: ул. Краснозвёздная, 20, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034,
г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю директора
-главному инженеру

УП «УКС МГИ»

Жминько И.И.

Первому заместителю генерального

директора - главному инженеру

ОАО «Институт Белгоспроект»

Малиновскому М.И.

О корректировке ПСД
(двери противопожарные)

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» является генеральным подрядчиком и выполняет работы по объекту: «Реконструкция капитального строения, расположенного по ул. Карвата, 74 в г. Минске под размещение центра изоляции правонарушителей» согласно договору подряда № 4-2025 от 09 сентября 2025 г.

Чертежами 60.24-02-AP2 л.24-25 предусмотрена установка противопожарных дверей с переточными решетками (поз. 9 - ДП-2-С-Г-1п-Рп-пл-21-10 с ПРШ Фж.с.=0,01м² в количестве 1 шт., поз.26 - ДП-2-С-Г-1п-Рп-пл-21-10 с ПРШ Фж.с.=0,01м² в количестве 1 шт.).

Сообщаем Вам, что реализация данного решения невозможна по следующим причинам:

1. Нарушение целостности дверного полотна: согласно требованиям СТБ 1394-2003, установка вентиляционных/переточных решеток в полотно противопожарной двери не допускается, так как это нарушает требуемый предел огнестойкости конструкции (EI). Противопожарная дверь должна обеспечивать герметичность для предотвращения распространения дыма и огня.
2. Отсутствие сертифицированной продукции: На рынке Республики Беларусь отсутствуют производители, имеющие действующий сертификат соответствия МЧС на противопожарные двери с врезными переточными решетками.

При устном обращении в проектную организацию, был получен ответ, что противопожарные двери с преточными решетками существуют. И приложена ссылка на сайт российского производителя «Стройстальинвест».

Однако двери производства «Стройстальинвест» не имеют подтверждающих документов, действующих на территории РБ, и не соответствуют требованиям СТБ 1394-2003.

Просим Вас рассмотреть данную информацию и согласовать внесение изменений в проектную документацию. Использование проектных решений, не соответствующих нормам ТНПА РБ, повлечет за собой невозможность сдачи объекта в эксплуатацию.

Начальник СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»



А.А. Лаш

04 Русак Н.В.
356-16-41