



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Управление вентиляции и сантехнических работ

(УВСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 270 54 23,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне вентыляцыі і
сантэхнічных работ**
(УВСР ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрес: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 270 54 23,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
у Рэгіянальнай дырэцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Ад 18.05.2026 № 662

на № _____ ад _____



Начальнику СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»
Лацу А.А.

КОПИЯ:

Первому заместителю
генерального директора –
главному инженеру ОАО
«Стройтрест № 1»
Желтухину А.Ю.

КОПИЯ:

Главному инженеру
КУП «УКС
Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Объект: *«Реконструкция гинекологического,
хирургического и психоневрологического
корпусов учреждения здравоохранения
«б-я городская клиническая больница»
по ул. Уральской.,5 в г. Минске»*

О направлении замечаний

Управление вентиляции и сантехнических работ ОАО «Стройтрест №1» просит Вас:

1. выдать актуальные проектные решения по нержавеющей стали по системам вентиляции.

Лист №3 общие указания п.18. уточнить системы, которые необходимо выполнять из коррозионностойкой стали 07X18H10.

В62 - местный отсос 3 этаж, нет нержавеющей ни на планах, ни на схемах, ни в спецификации. Противоречит п.18 общие указания.

В75 - местный отсос 4 этаж, нет нержавеющей ни на планах, ни на схемах, ни в спецификации. Противоречит п.18 общие указания.

В79 - местный отсос 5 этаж, нет нержавеющей ни на планах, ни на схемах, ни в спецификации. Противоречит п.18 общие указания.

В88 - местный отсос 5 этаж, нет нержавеющей ни на планах, ни на схемах, ни в спецификации. Противоречит п.18 общие указания.

П1 – воздухопроводы в подвале, в спецификации нержавеющей, не указана нержавеющая ни на планах, ни на схемах.

В35 – воздухопроводы до решеток 2 этаж, в спецификации нержавеющей, не указана нержавеющая ни на планах, ни на схемах, размеры воздухопроводов спецификация, план и схема разнятся.

В43 - воздухопроводы до решеток 2 этаж, указана нержавеющая в спецификации, нет нержавеющей ни на схеме, ни на плане.

К7 - воздухопроводы после фильтра на 5 этаже, в спецификации нержавеющей, не указана нержавеющая ни на планах, ни на схемах.

П3 - воздухопроводы после фильтров на 2 этаже, на схемах и на плане указана нержавеющая, не указана нержавеющая в спецификации.

В37 - воздухопроводы до местного отсоса 2 этаж, нет нержавеющей на схеме, указана нержавеющая в спецификации и на плане.

В44 - воздухопроводы до местного отсоса 2 этаж, нет нержавеющей на схеме, указана нержавеющая в спецификации и на плане.

В45 - воздухопроводы до местного отсоса 2 этаж, нет нержавеющей на схеме, указана нержавеющая в спецификации и на плане, в спецификации не все размеры учтены с нержавеющей.

В47 - воздухопроводы до местного отсоса 2 этаж, нет нержавеющей на схеме, указана нержавеющая в спецификации и на плане, в спецификации не все размеры учтены с нержавеющей.

В48 - воздухопроводы до местного отсоса 2 этаж, нет нержавеющей на схеме, указана нержавеющая в спецификации и на плане, в спецификации не все размеры учтены с нержавеющей.

В50 - воздухопроводы до местного отсоса 2 этаж, нет нержавеющей на схеме, указана нержавеющая в спецификации и на плане.

2. откорректировать количество дроссель-клапанов общего назначения в спецификации для всех системам вентиляции согласно схемам.

Главный инженер УВСП
ОАО «Стройтрест №1»



М.И.Старинский