



КАМІТЭТ ПА АХОВЕ ЗДАРОЎЯ  
МІНГАРВЫКАНКАМА  
УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
«18-Я ГАРАДСКАЯ ДЗЦЯЧАЯ  
ПАЛІКЛІНІКА»  
вул. Янкі Лучыны, 74, 220112, г. Мінск  
УНН 193923739 АКПА 510732425000  
р/с ВУ85АКВВ36041010003920000000  
аддзяленне №527 ААТ АСБ «Беларусбанк»  
ВІС АКВВВУ2Х  
E-mail: info@18gdp.by

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
МИНГОРИСПОЛКОМА  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«18-Я ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА»  
ул. Янки Лучины, 74, 220112, г. Минск  
УНН 193923739 ОКПО 510732425000  
р/с ВУ85АКВВ36041010003920000000  
отделение №527 ОАО АСБ «Беларусбанк»  
ВІС АКВВВУ2Х  
E-mail: info@18gdp.by

06.07.2026 № 4594

УП «УКС Мингорисполкома»  
Первому заместителю-директора  
Главному инженеру  
Жминько И.И.

Об оказании содействия  
по устранению недостатков

Учреждение здравоохранения «18-я городская детская поликлиника» неоднократно направляет письмо об устранении недостатков и просит устранить, выявленные недостатки по ремонту здания в срок до 11.07.2026:

Подвальное помещение

в мужском гардеробе на напольном покрытии образовались вздутия и пузыри. Подтопление гардероба происходит из-под пола, требуется устранение подтопления и произвести герметическую изоляцию напольного покрытия в гардеробе;

Лифтовая шахта, которая идет в подвал

произвести герметическую изоляцию для предотвращения постоянного подтапливания шахты. Из-за прикосновения лифта с водой, выбивает электричество и создает опасность при его работе. Эксплуатация лифта невозможна.

Входная группа

подключить подсветку «18-я городская детская поликлиника» на центральном входе;

1 этаж

в бассейне повреждена дверь (требуется замена);  
кабинет вызова врача, повторно произвести покраску стен (окрашена в один слой);

### Фильтр-бокс

заменить дверь в уборочной (повреждена после установки);  
тамбур-шлюз, трещина и отслойка штукатурки по периметру дверной коробки;

### 2 этаж

тамбур лифт для сотрудников, трещина и отслойка штукатурки на весь потолок;

### ЦСО

стерилизационное помещение, периодически вытекает вода из трапа, подтапливает помещение и прилегающий рядом коридор и кабинеты. Доходит до помещения первого этажа (тамбур-шлюз);

### 3 этаж

#### Процедурный кабинет

320 каб., трещина плитки на стене у окна, справа;

321 каб., на потолке не убраны в короб трубы;

319 каб., сколы и трещины плитки на стене у окна;

#### Стоматологическое отделение

операционная, дверная коробка установлена с дефектами (имеются щели), нет отверстий для шпингалетов, требуется пусконаладка и регулировка дверей;

коридор, повреждение плитки при входе в 325 каб.;

325 каб. трещина на всю стену;

324 каб. трещина по левой стороне стены;

комната временного прибытия пациентов, трещина на стене справа от окна;

комната персонала, не установлена дверная ручка, трещина на стене слева;

регистратура, трещина на стене по правой стороне;

### 5 этаж

в гардеробе КДЛ (в душевой с обеих сторон не зафужованы дыры между плиткой и трубой, труба не покрашена);

### 6 этаж

619 и 620 каб, в дальней кабине треснута стена;

621 каб, в дальней кабине треснута стена;

625 к-т, в кабинках под двумя электрощитами трещины;

коридор ФТО, по левой стороне вокруг вентиляции плохо покрашена стена, на стене под окном трещина;

7 этаж

717 каб. трещина оконной рамы, трещина на стене по левой стороне;

трещина под подоконником напротив серверной;

трещины под подоконниками по всей поликлинике;

Заместитель главного врача  
по медицинской части



Н.А.Скуратович