Полы	Проемы		Высота	Площадь	№ сборника и таблицы	Стоимость измерителя	поправ.К		Стоимость измерителя с поправкой	Объем	Восстановительная стоимость	Износ в %	Действительная стоимость
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7,86	976						7672		44	
бетон	окна двойн. окр. двери филенч. окр			17									
бетон	двери щитов.			3									
—"—	—"—			7									
—"—	—"—			10									
		Итого:		1013									