

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДТРЕСТ № 35»  
Філіял БУДАЎНІЧА-  
МАНТАЖНЫ УЧАСТАК №1



Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»  
Филиал СТРОИТЕЛЬНО-  
МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК №1

УНП 102 358 171  
Р/р ВУ83ВПСВ30121045200119330000  
Дадатковы офіс №700 на Машэрава  
Рэгіянальнай дырэкцыі №700 па  
г. Мінску і Мінскай вобласці  
ААТ "Сбер Банк", г. Мінск  
пр. Машэрава,80  
ВІС ВПСВВУ2Х

УНП 102 358 171  
Р/с ВУ83ВПСВ30121045200119330000  
Дополнительный офис №700 на  
Машерова Региональной дирекции  
№700 по г. Минску и Минской области  
ОАО «Сбер Банк», г. Минск  
пр. Машерова,80  
ВІС ВПСВВУ2Х

220007, г.Мінск, вул.Валадзько,22  
тел. 272-61-76,304-09-97, 232-87-74  
e-mail: smu.12010@mail.ru

220007,г.Минск, ул.Володько,22  
тел. 272-61-76,304-09-97, 232-87-74  
e-mail: smu.12010@mail.ru

“ 2 ” Октября 2024 г № 1430

Заместителю генерального  
директора по качеству и  
сертификации  
ОАО «Могилевлифтмаш»  
Швецову А.В.

копия

Директору УП  
«УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

копия

Начальнику филиала СУ-13  
ОАО «Стройтрест №4»  
Перадзе М.А.

Филиал СМУ-1 ОАО «Стройтрест №35» информирует, что при проверке комплектности лифтового оборудования на объекте: «Строительство общежития на 1030 мест для Белорусского национального технического университета» было выявлено:

1. Отсутствие резьбовых соединений в крепежных элементах обрамлений в количестве 96 шт. на лифтах зав.№320247,320248,320249 тип ПБА1010ГТ.

Просим Вас в кратчайшие сроки произвести допоставку выше указанных элементов в связи со сдачей объекта.

Директор

Князев А.А.