

Таварыства з абмежаванай
адказнасцю

«БелСпецСервісБуд»

220104 г. Мінск

вул. Лынькова, дом 15, пакой 405а

Р/р ВУ91ММВН30120684400100000000

в ААТ «Банк Дабрабыт»,

БИК ММВНВУ22

УНП 191076016

Тел: (017) 390-93-21

<http://bsss.deal.by/>

odobsss@gmail.com



Общество с ограниченной
ответственностью

«БелСпецСервисСтрой»

220104 г. Минск

ул. Лынькова, дом 15, комната 405а

Р/с ВУ91ММВН30120684400100000000

в ОАО «Банк Дабрабыт»,

БИК ММВНВУ22

УНП 191076016

Тел: (017) 390-93-21

<http://bsss.deal.by/>

odobsss@gmail.com

01.10.2024 г. № 24-10/01

Государственное учреждение
«Центр по обеспечению деятельности управления
по образованию администрации Ленинского района г. Минска
и подведомственных организаций»

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ООО «БелСпецСервисСтрой» сообщает, что при проведении работ по техническому обслуживанию вентиляционных систем в ГУО «Средняя школа № 224 г. Минска» было выявлено следующее:

- вышел из строя привод заслонки рециркуляции ПВ -2 (БОЛЬШАЯ ЧАША), что приводит к остановке установки и невозможности поддерживать температурно-влажностный режим.

Необходимо срочно произвести замену привода рециркуляции (BELIMO LM 24A-SR 5Nm AC/DC 24 V 50/60 Hz).

Зам. директора



А.С. Ильючик

Таварыства з абмежаванай
адказнасцю

«БелСпецСервісБуд»

220104 г. Мінск

вул. Лынькова, дом 15, пакой 405а
Р/р ВУ91ММВН30120684400100000000

в ААТ «Банк Дабрабыт»,

БИК ММВНВУ22

УНП 191076016

Тел: (017) 390-93-21

<http://bsss.deal.by/>

odobsss@gmail.com



Общество с ограниченной
ответственностью

«БелСпецСервисСтрой»

220104 г. Минск

ул. Лынькова, дом 15, комната 405а
Р/с ВУ91ММВН30120684400100000000

в ОАО «Банк Дабрабыт»,

БИК ММВНВУ22

УНП 191076016

Тел: (017) 390-93-21

<http://bsss.deal.by/>

odobsss@gmail.com

01.10.2024 г. № 24-10/01

Государственное учреждение
«Центр по обеспечению деятельности управления
по образованию администрации Ленинского района г. Минска
и подведомственных организаций»

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ООО «БелСпецСервисСтрой» сообщает, что при проведении работ по техническому обслуживанию вентиляционных систем в ГУО «Средняя школа № 224 г. Минска» было выявлено следующее:

- вышел из строя привод заслонки рециркуляции ПВ -2 (БОЛЬШАЯ ЧАША), что приводит к остановке установки и невозможности поддерживать температурно-влажностный режим.

Необходимо срочно произвести замену привода рециркуляции (BELIMO LM 24A-SR 5Nm AC/DC 24 V 50/60 Hz).

Зам. директора



А.С. Ильючик