

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне №73
вул. Сяліцкага, 25, кор.4, 220075, г. Мінск
e-mail: su-73_trest-15@mail.ru
тэл./факс (017) 257 94 04
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
у ДО № 700 на Машэрава РД №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк», код ВПСВВУ2Х
адрас банка: г. Мінск, пр-т Машэрава, 80
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 73
ул. Селицкого, 25, кор.4, 220075, г. Минск
e-mail: su-73_trest-15@mail.ru
тел./факс (017) 257 94 04
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
в ДО №700 на Машерова РД № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» код ВПСВВУ2Х
адрес банка: г. Минск, пр-т Машерова, 80
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

16.10.2024 № 18-3-1/1639
на _____ от _____

Директору
УП «УКС МГИ»
Бобарико А.К.

Информируем Вас, что по объекту 21.70.3.01 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул.Лилии Карастояновой на участке от ул.Некрасова до развязки МКАД. 1-я очередь» 2-й пусковой комплекс» застройщиком ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» организованы выезды по ул.Проектируемая №2 (продление ул.Карастояновой) со строящихся жилых кварталов. Данные выезды не оборудованы мойкой или очисткой колес транспортных средств, что приводит к регулярному загрязнению проезжей части объекта и делает невозможным нанесение дорожной разметки в полном объеме.

Всё вышеизложенное касательно ненадлежащего санитарного состояния проезжей части может стать причиной отказа в выдаче справок и заключений по объекту как от Центра гигиены и эпидемиологии, Комитета природных ресурсов охраны окружающей среды, так и от УГАИ ГУВД.

Просим Вас оказать содействие и обязать застройщика ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» содержать выезды в надлежащем состоянии.

Начальник

С.А.Ростовцев

Михайловский +37529 808 38 53

