

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трест № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае упраўленне №73  
вул. Сяліцкага, 25, кор.4, 220075, г. Мінск  
e-mail: su73@trest15.by  
тэл./факс (017) 257 94 04  
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000  
у ДО № 700 на Машэрава РД №700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
ААТ «Сбер Банк», код ВПСВВУ2Х  
адрас банка: г. Мінск, пр-т Машэрава, 80  
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 73  
ул. Селицкого, 25, кор.4, 220075, г. Минск  
e-mail: su73@trest15.by  
тел./факс (017) 257 94 04  
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000  
в ДО №700 на Машерова РД № 700  
по г. Минску и Минской области  
ОАО «Сбер Банк» код ВПСВВУ2Х  
адрес банка: г. Минск, пр-т Машерова, 80  
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

24.10.2024 № 18-3-У/1692  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Специализированная инспекция  
Департамента контроля и надзора  
за строительством

УП «УКС Мингорисполкома»

Об ответе на предписание

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством № 08-21/737 от 07.10.2024 г. по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул. Лилии Карастояновой на участке от ул. Некрасова до развязки МКАД. 1-я очередь, Советский, Центральный районы г. Минска» сообщает следующее.

По пункту 1. Проектной организацией согласована исполнительная съемка по установке опор наружного освещения. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Тимощик М.В.

По пункту 2. Замечание устранено. Производственно-техническая и исполнительная документация по асфальтоукладке предъявлена представителю Госстройнадзора, производственно-техническая и исполнительная документация по устройству освещения находится на проверке в эксплуатационной организации, после проверки будет предъявлена представителю Госстройнадзора, производственно-техническая и исполнительная документация по устройству дорожной разметки и установке ТСОДД имеется и будет предъявлена представителю Госстройнадзора. Ответственный за выполнение работ: начальник участка УМиСР КУП «УДМСиб Мингорисполкома» Плотников О.О.; прораб СУ-173 Коренкович В.В., начальник участка УП «СМЭП Мингорисполкома» Заяц А.В.

По пункту 3. Замечание устранено. Документы, подтверждающие качество павильонов автобусных остановок, находятся на объекте и будут предъявлены при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Тимощик М.В.


По пункту 4. Замечание устранено. Выполнено устройство антикоррозийных покрытий на крышках люков смотровых колодцев инженерных сетей. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Тимощик М.В.



По пункту 5. Повреждение лакокрасочного антикоррозийного покрытия конструкций павильонов на автобусных остановках устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Тимощик М.В.

По пункту 6. Замечание по застою воды у дождеприемного колодца (у кольцевого пересечения лево по ходу пикетажа) устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка УМиСР КУП «УДМСиб Мингорисполкома» Плотников О.О.

Главный инженер управления



С.М. Рашидов