

Рэспубліка Беларусь
Навукова-вытворчае прадпрыемства
«Белкатламаш»
Таварыства с абмежаванай
адказнасцю
Вул. Будаўнікоў, д. 10
211361 г.п. Бешанковічы, Рэспубліка Беларусь
Тэл./факс: 802131 6 51 61; e-mail: belboiler@yandex.by
УНП 300145045, ОКПО 14412195
р/р BY22BELB3012001FQG0010226000
ААТ "Банк БелВэб" Сэрвісны офіс №200
210101, г. Віцебск, вул. Кірава, 6-37
БІК BELBY2X



Республика Беларусь
Научно-производственное предприятие
«Белкотломаш»
Общество с ограниченной
ответственностью
Ул. Строителей, д. 10
211361, г.п. Бешенковичи, Республика Беларусь
Тел./факс: 802131 6 51 61; e-mail: belboiler@yandex.by
УНП 300145045, ОКПО 14412195
р/с BY22BELB3012001FQG0010226000
ОАО «Банк БелВэб» Сервисный офис №200
210101, г. Витебск, ул. Кирова, 6-37
БИК BELBY2X

24.10.2024 № 789

На № 18-23/8377Т от 23.10.2024

И.о заместителя директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Лайковскому К.А.

Пояснения по замечаниям

На Ваше обращение от 23.10.2024 № 18-23/8277Т «Об устранении замечаний» сообщаем, что специалистами НПП «Белкотломаш» ООО 22.10.2024 года был организован выезд на объект «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения (участок № 1). При ознакомлении с имеющимися замечаниями на объекте сообщаем:

1. Щит автоматики каскадного регулирования исправен и осуществляет пуск и останов оборудования в автоматическом режиме в зависимости от задания, приходящего на него. Так же установлено, что на котельной отсутствует тепловая нагрузка у потребителей для корректной работы автоматики.

2. Датчики температуры экономайзера в объем поставки не входили и не относятся к замечаниям НПП «Белкотломаш» ООО согласно проектной документации.

По вопросу 3 и 4 сообщаем, что вся необходимая документация была передана Вам в момент поставки, на что имеются соответствующие акты приема передачи.

Дефект по протечке клапана предохранительного будет устранен в ближайшее время. Ведется претензионная работа с поставщиком.

Заместитель директора

В.В. Михайловский