



МІНІСТЭРСТВА
СПОРТУ І ТУРЫЗМУ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ
«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНІВЕРСІТЭТ ФІЗІЧНАЙ КУЛЬТУРЫ»

пр. Пераможцаў, 105, 220020, г. Мінск
тэл./факс: (017) 373 30 08, E-mail: oo@sportedu.by
р/р BY52AKBB36049014802735300000
ААТ «ААБ Беларусбанк» БИК АКВВВУ2Х
УНП 100007545

04.11.2024 № 04-208
На № _____ ад _____

О неисправности
прибора теплового учета

МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА И ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

пр. Победителей, 105, 220020, г. Минск
тел./факс: (017) 373 30 08, E-mail: oo@sportedu.by
р/с BY52AKBB36049014802735300000
ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВУ2Х
УНП 100007545

ОАО «Стройтрест № 4»

ул. Коммунистическая, 17
220007, г. Минск

Коммунальное унитарное
предприятие «Управление
капитального строительства
Мингорисполкома»

ул. Советская, 17
220030, г. Минск

Учреждение образования «Белорусский государственный университет физической культуры» по объекту «Строительство общежития для УО «Белорусский государственный университет физической культуры» на 700 мест» (далее – объект) сообщает следующее:

23.10.2024 при снятии показаний прибора теплового учета ТЭМ-104М, установленного на объекте, выявлено, что прибор неисправен.

04.11.2024 представителем филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» произведена распломбировка прибора и снят архив данных, в ходе чего установлено, что прибор не работает с 11.03.2024.

Учитывая изложенное и в рамках гарантийных обязательств, просим в срочном порядке произвести демонтаж прибора для сдачи его на поверку и ремонт, а после ремонта произвести его монтаж.

Ведущий инженер АХС

Н.М.Стахович