



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ  
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

18.11.2024 № 1-10/7-2124

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ  
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю директора-  
главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Олиферчику Ю.П.

Главному инженеру  
ОАО «Институт Белгоспроект»  
Малиновскому М.И.

О внесении в проектную документацию

По объекту: *«Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по пер. Добрымысленскому в г. Минске»* на основании письма от ГУВД Мингорисполкома №57/07/2/33896 от 01.11.24г просим внести в проектно-сметную документацию (раздел НВК) работы по замене существующего пожарного гидранта.

Приложение: Дефектный акт – 2 стр. 3 экз.

Главный инженер

Д.В. Макавчик

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ \_\_\_\_\_

Комиссия в составе членов комиссии:

Ведущий инженер технадзор ОСОВО УКС Мингорисполкома Похолок А.М.  
(должность) (инициалы, фамилия)

Заместитель начальника УФиТ ГУВД Мингорисполкома Мышко П.В.  
(должность) (инициалы, фамилия)


Производитель работ Стукан В.В.  
(должность) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта  
«Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по  
пер.Добромысленскому в г. Минске»


(наименование объекта)

установлено, что При испытании пожарного гидранта на его работоспособность, была  
установлено его не пригодность к применению по назначению в количестве одного шт.  
Фотографии прилагаются

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)



Ведущий инженер технадзор  
ОСОВО УКС Мингорисполкома  
(должность)



(подпись)

Похолок А.М  
(инициалы, фамилия)


Заместитель начальника УФиТ  
ГУВД Мингорисполкома  
(должность)



(подпись)

Мышко П.В  
(инициалы, фамилия)

Производитель работ  
(должность)



(подпись)

Стукан В.В.  
(инициалы, фамилия)