

Республика Беларусь  
Государственное производственное объединение  
«Минскстрой»

Филиал  
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»  
ОАО «Стройтрест № 35»  
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38  
тел./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
ВІС банка ВПСВВУ2Х пр. Машэрава, 80  
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Республика Беларусь  
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне  
«Мінскбуд»

Філіял  
«БУДАЎНІЧАЕ ўПРАВЛЕННЕ № 200»  
ААТ «Будтрэст № 35»  
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38  
тэл./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
ВІС банку ВПСВВУ2Х пр. Машэрава, 80  
УНП 101116094 | АКПА 01279346

22.11.2024 № 04-1853

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО «Минский  
городской технопарк»  
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС  
Мингорисполкома»

Копия: УП  
«МИНСКПРОЕКТ»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске. 11 очередь». Здание №3 направляет Вам копию письма ЧСУП «Садман строй» №198 от 18.11.2024 г., и просит Вас согласовать замену расценки на данный вид работ.

Приложение:

-копия письма №198 от 18.11.2024г. ЧСУП «Садман строй» 1 лист 1 экз.

Директор Филиала СУ-200  
ОАО «Стройтрест №35»

А. М. Горбачик

Сушков А.П.  
+375 29 620 90 50

220053, Минская обл., Минский р-н,  
Боровлянский с/с д. Боровляны,  
ул. 40 лет Победы, 23А, комната 232  
тел./факс +375 17 511-15-47  
e-mail: sadmanstroy@mail.ru  
р/с BY35TECN30129191200140000000,  
ЦБУ № 1 ОАО «Технобанк» БИК ТЕСНBY22  
адрес банка: г. Минск, ул. Я. Коласа, 4  
УНП 691786564 ОКПО 304308736000



**Частное строительное  
унитарное предприятие  
«Садман строй»**

**Вентиляция      Кондиционирование      Общестроительные работы**  
**Мониторинг строительных конструкций, зданий и сооружений**

18.11.2024г. № 198

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору Филиала СУ-200  
ОАО «Стройтрест № 35»  
Горбачику А.М.

**Об изменении расценки**

ЧСУП «Садман строй» производит комплекс работ на объекте «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому 8 в г. Минске. Здание №3 по генплану»

При демонтаже плитки стен в осях 48-56/Б-Х (21.004.11-3-АР. Л.6) не было возможности сохранить старую штукатурку под плиткой. Соответственно ремонт штукатурки согласно ПСД не возможен. Просим вас заменить ремонт штукатурки (п.15 л.15 21.004.11-3-АР) на улучшенную штукатурку стен толщиной 20-40мм (Е15-279-8, Е15-292-2) по металлической сетке (Е13-68-5).

В связи с вышеперечисленным дальнейшее производство работ временно невозможно.

Просим Вас согласовать замену расценки на данный вид работ. Исполнительная съемка будет предоставлена.

Директор



А.П.Сушков