

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
(ААТ «МАПІД»)
УПРАЎЛЕННЕ
МЕХАΝІЗАЦЫІ І СПЕЦРАБОТ № 154
(УМСР-154 ААТ «МАПІД»)
220089 г.Мінск, вул.Глаголева, 37
тэл./факс (+375 17) 209-87-67
р/рахунак BY64BLBB30120100135556001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па
г.Мінску і Мінскай вобласці, БИК: BLBBVY2X
г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100135556
e-mail: umsr-154@tut.by



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»
(ОАО «МАПІД»)
УПРАВЛЕНИЕ
МЕХАНИЗАЦИИ И СПЕЦРАБОТ № 154
(УМСР-154 ОАО «МАПІД»)
220089 г.Минск, ул.Глаголева, 37
тел/факс (+375 17) 209-87-67
р/счет BY64BLBB30120100135556001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по
г.Минску и Минской области, БИК: BLBBVY2X
г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100135556
e-mail: umsr-154@tut.by

25.11.2024г. № 53-2/ 2938

на № _____ от _____

О корректировке ПСД

Первому заместителю директора
главному инженеру
КУП «УКС Мингорисполкома»
Олиферчику Ю.П.

Копия:

УП «Минскпроект»

УМСР-154 ОАО «МАПІД» сообщает Вам о том, что на объекте строительства «Многоквартирный жилой дом в границах ул. Прилуцкая-ул. Глаголева - 2-й Прилуцкий пер. в г. Минске». Жилой дом» в процессе производства работ, согласно записям в журнале авторского надзора, произошло изменение в спецификации свайного поля с учетом длин свай и назначенных дублирующих свай (207д, 302д, 270д, 116д).

Также сообщаем, что в процессе массой забивки свай произошли сходы свай с осей сверх допустимых значений в связи со сложными геологическими условиями (лист 7 технического отчета об инженерно-геологических изысканиях ООО «Синклиналь Изыскания»).

Просим Вас обратиться в проектный институт с заданием о корректировке проектно-сметной документации, с последующим выпуском смет и чертежей.

| Марка свай | Проектное количество | Фактическое количество свай, шт | Добавить (+)/Исключить(-) свай, шт |
|--------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| СП40.30-2 | 11 | 11 | 0 |
| СП60.30-4 | 167 | 168 | +1 |
| СП 80.30-4 | 127 | 129 | +2 |
| СП90.30-4 | 157 | 158 | +1 |
| ИТОГО | 462 | 466 | +4 |

Приложение:

- копия записи в журнале авторского надзора от 18.10, 21.10, 22.10, 23.10, 28.10, 04.11, 13.11.2024;

- исполнительная схема планово-высотного положения свай в осях 1-20/А-Э.

- отчёт об инженерно-геологических изысканиях по объекту.

Заместитель начальника
управления



Л.Л. Грамадский