

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАЎНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)

Філіял

«Будаўнічае упраўленне № 7»
(Філіял «СУ-7» ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)

вул. Казінца, 12, 220099, г. Мінск
т./ф.: +375(17)399-15-56, т./ф.+375(17)399-17-34
<http://su7.by>, e-mail: su7stroytrest4@mail.ru
Р/с ВУ82ВПСВ30121021310119330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Збер Банк» г. Мінск,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100266433, ОКПО 01279547



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)

Филиал

«Строительное управление № 7»
(Филиал «СУ-7» ОАО СТРОЙТРЕСТ № 4»)

ул. Казинца, 12, 220099, г. Минск
т/ф.: +375(17)399-15-56, т./ф.+375(17)399-17-34
<http://su7.by>, e-mail: su7stroytrest4@mail.ru
Р/с ВУ82ВПСВ30121021310119330000
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100266433, ОКПО 01279547

26.11. 2024 г. № 5055
на № _____ ад _____

И.о. первого заместителя директора -
главного инженера УП «УКС
Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Первому проректору
УО «БГУФК»
Клинову В.В.

Первому заместителю генерального
Директора - главному инженеру
ОАО «Стройтрест №4»
Ходасу А.Н.

Филиал «СУ-7» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» в рамках гарантийных обязательств по объекту «Строительство общежития для УО «Белорусский государственный университет физической культуры» на 700 мест» в ответ на письмо от 01.11.2024 № 01-32/3083 сообщает:
- замки в дверях установлены в соответствии с ПСД – замена замков не является гарантийным случаем.

Обслуживание замков находится в компетенции эксплуатирующей организации.

Главный инженер

С.В.Бычков

Кракаевич
+375 (25)771-16-40

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента в области охраны здоровья и
безопасности труда соответствует требованиям
МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром