


**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

**Будаўнічае  
ўпраўленне № 101  
(БУ-101 ААТ «МАПІД»)**

вул. Р. Люксембург, 205  
220036, г. Мінск

Тэлефон/факс (+375 17) 208-66-12  
Р/рахунак BY20BLBB30120100308601001001  
BIC BLBBBY2X

г. Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
вул. Калектарная, 11, г. Мінск  
УНП 100308601



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПИД»**

**Строительное  
управление № 101  
(СУ-101 ОАО «МАПИД»)**

ул. Р. Люксембург, 205  
220036, г. Минск

Телефон/факс (+375 17) 208-66-12  
Р/счет BY20BLBB30120100308601001001  
BIC BLBBBY2X

г. Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области  
ул. Коллекторная, 11, г. Минск  
УНП 100308601

28.11.2024 № 51-6/1992  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_



УП «УКС Мингорисполкома»

копия:  
Заместителю  
главного инженера  
по качеству ОАО «МАПИД»  
Каприну В.В.  
№ 19-7/8896 от 20.11.2024

В ответ на № 18-23/10379 от 20.11.2024 УП «УКС Мингорисполкома» сообщаем.

26.11.2024 проведено обследование работоспособности насосов системы отопления в ИТП ж.д. № 105 по ул. Маяковского. При обследовании установлено, что насосы системы отопления смонтированы согласно ПСД.

В связи с тем, что насосы системы отопления поставлялись заказчиком УП «УКС Мингорисполкома» в составе блочного ИТП, рекомендуем обратиться к производителю оборудования для устранения замечаний по работе насосов.

Обращение в адрес СУ-101 ОАО «МАПИД» считаем необоснованным.

Первый заместитель начальника  
управления - главный инженер

В.С. Тарасов