

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»


Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «БПС-
Сбербанк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «БПС-Сбербанк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

02.12.2024 № 3088/01

На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О принятии мер

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» доводит до Вашего сведения, что в настоящее время на объекте «Застройка микрорайона Лошица-7. Жилой дом №3 по генплану» приборы учета тепловой энергии не поставлены на коммерческий учет по причине несоответствия установленных приборов учета (установлен теплосчетчик диаметра Ду 80 вместо Ду 50) с проектным решением (согласованное изменение №4 в котором указанный диаметр теплосчетчика Ду80 заменен на Ду 50) и расчет за потребленную тепловую энергию производится по нагрузкам.

Просим принять срочные меры для решения вопроса по установке на объекте теплосчетчиков соответствующих проектному решению, для дальнейшей постановки на коммерческий учет в максимально короткие сроки.

С уважением,
директор

В.А.Борейко