

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ



АДМІНІСТРАЦЫЯ
ЛЕНІНСКАГА РАЁНА Г.МІНСКА

вул. Маякоўскага, 83, 220006, г. Мінск
тэл. (017) 379 52 13, факс (017) 379 52 07,
р/р BY63BLBB36040100264497001001
у ЦБП № 535 ААТ «Белінвестбанк», г. Мінска,
БІК BLBBVY2X, УНП 100264497

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА

ул. Маяковского, 83, 220006, г. Минск
тел. (017) 379 52 13, факс (017) 379 52 07,
р/с BY63BLBB36040100264497001001
в ЦБУ № 535 ОАО «Белинвестбанк», г. Минска,
БИК BLBBVY2X, УНП 100264497

17.12.2024 № 08-04/608

на № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»
ул. Советская, 17
220030, г.Минск

ОАО «Стройтрест № 1»
ул. Платонова, 15
220034, г.Минск

Об устранении нарушений законодательства

В администрацию Ленинского района г.Минска (далее – администрация) поступило письмо Ленинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское городское управление МЧС» (далее – Ленинский РОЧС) от 05.12.2024 № 47-3/3-15/3072.

В соответствии с план-графиком на 2024 год Ленинским РОЧС проведены мероприятия технического, технологического (поверочного) характера с 10 сентября по 23 сентября 2024 года в отношении объекта строительства «Реконструкция автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске», в ходе которых установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

не произведен расчет переменной пожарной нагрузки помещений, предназначенных для хранения горючих и трудногорючих материалов и изделий из них, а также, в которых горючие вещества и материалы используются в производственном процессе, п. 8.1.6 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

не предусмотрено выделение технологической лестницы в осях 18-20/Д-В в уровне подземного или наземного этажа противопожарными перегородками 1-го типа лист 11 шифр 23.020.0.1-АР1, п. 8.1.23 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

не предусмотрены отдельные выходы из подземных этажей, изолированные от выходов с наземных этажей в осях 18-19/Д-Г листы 5, 11 шифр 23.020.0.1-АР1, п. 7.4.17 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров поз. 1.36, поз. 1.28 1 этажа, предназначенного для эвакуации более 50 человек, п. 5.1 СН 2.02.07-2020 «Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции»;

не произведен расчет площади проходного сечения открываемых проемов дымовых люков (фрамуг), используемых в качестве вытяжной противодымной вентиляции атриума, п.п. 5.11, 5.13 СН 2.02.07-2020 «Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции»;

не предусмотрены мероприятия для дымовых люков (фрамуг) дымоудаления атриума, обеспечивающие условия незадуваемости, фиксации в открытом положении при срабатывании, п. 5.13 СН 2.02.07-2020 «Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции»;

не предусмотрены светопрозрачные элементы ограждающих конструкций атриума, в том числе покрытия атриумов, из материалов с пожарно-техническими показателями не ниже Г1, В2, Д2, Т1, п. 8.2.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

не определено функциональное назначение помещений поз. 2.2 2 этажа, 3.1 3 этажа, п. 3.1.11 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

не предусмотрена установка РПИ непосредственно на наружных стенах здания для помещений поз. 1.37, 1.38, 1.41, 1.43, 1.42, 1.46, 1.49, 1.52, 1.53, 1.58, 1.59, 1.61, 1.63, 1.64, 1.66, имеющих эвакуационные выходы непосредственно наружу, таблица Р.1 приложения Р СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

не предусмотрены двери с приспособлениями для самозакрывания поз. двери 10, 17, двери в остекленных перегородках ОП-1, ОП-2, ОП-2.1, ОП-3, ОП-4.1, ОП-4.2, ОП-5 1 этажа, ОП-7.1 2 этажа, п. 7.2.9 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

не обеспечено наличие в мобильных сооружениях (вагон-бытовках) инв. номера 837, 849, 619, исправных первичных средств пожаротушения (один порошковый переносной огнетушитель с массой огнетушащего вещества не менее 8 кг (или 2-х по 4 кг) либо один углекислотный переносной огнетушитель с массой огнетушащего вещества не менее 5 кг), п. 182 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.11.2019 №779 (далее – постановление № 799), п. 38 приложения к Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее – постановление № 82);

не обеспечено работоспособное и исправное состояние автономных пожарных извещателей в мобильных сооружениях (вагон-бытовках) №№ 411, 837, 849, 619, 921, п. 147 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств», утвержденных постановлением №779;

не обеспечено расположение зданий (вагон-бытовок), сооружений, площадок для хранения горючих материалов в соответствии со строительным генеральным планом, разработанным в составе проекта организации строительства, п. 151 Специфических требований по обеспечению пожарной

безопасности взрывоопасных и пожароопасных производств, утвержденные постановлением № 779;

не обеспечена территория строительной площадки немеханизированным пожарным инструментом (2 порошковых огнетушителя (с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов каждый) и емкостью с запасом воды объемом 0,2 кубического метра (при плюсовой температуре окружающей среды), п. 182 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств», утвержденных постановлением №779, п. 24 приложения к Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения утвержденной постановлением № 82;

не проведен противопожарный инструктаж с работающими на строительной площадке при производстве строительно-монтажных работ, п. 149 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств», утвержденных постановлением №779;

не обеспечена подготовка по программе пожарно-технического минимума работников, ответственных за пожарную безопасность, работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа (Римшу Р.А.), п. 149 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств», утвержденных постановлением №779, п. 15 Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утвержденной постановлением № 82;

не разработана инструкция о пожарной безопасности в соответствии с требованиями приложения 1 постановления № 82, п. 149 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств», утвержденных постановлением №779.

С учетом изложенного, вам необходимо в кратчайший срок принять меры по устранению вышеназванных нарушений и информировать администрацию по электронной почте len.stroi@minsk.gov.by с дальнейшим отправлением оригинала по почте.

Заместитель главы администрации



Д.Ю.Давидович