

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSBBY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

27.12.2024 № 04-2042

На _____ от _____

Директору
ООО «Минский городской
технопарк»

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП «МИНСКПРОЕКТ»

**Объект «Реконструкция территории по просп.
Партизанскому, 8 в г. Минске. 17 очередь».**

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» уведомляет Вас о том, что:

1. В смете 1007 отсутствуют работы по устройству примыканий гидроизоляции кровли к лотку наружного водосброса (21.004.17-6-АР л.49 уз.4, деталь 1) в кол-ве 21шт.
2. На плане кровли не замаркирован и отсутствует в смете узел примыкания гидроизоляции к парапетам из сэндвичпанелей (21.004.17-6-АР изм.9 л.23) по осям:1-2.1/А; 1/А-Е; 1/Е2-Ж; 1-9/Ж; 9/Е2-Ж; 9/А-Е; 7.3-9/А в количестве 342м.п.

Просим Вас выдать откорректированную сметную документацию.

Директор
Филиала СУ-200

Ильин С.Я.
+375-29-691-47-67

А.М.Горбачик