

Республика Беларусь  
Государственное производственное объединение  
«Минскстрой»

Филиал  
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»  
ОАО «Стройтрест № 35»  
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38  
тел./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банка BPSBВY2X пр. Машерова, 80  
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Республика Беларусь  
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне  
«Мінскбуд»

Філіял  
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»  
ААТ «Будтрэст № 35»  
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38  
тэл./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банку BPSBВY2X пр. Машэрава, 80  
УНП 101116094 | АКПА 01279346

27.12.2024 № 04-2043

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «Минский городской  
технопарк»

Копия: УП «УКС  
Мингорисполкома»

Копия: УП «МИНСКПРОЕКТ»

**Объект «Реконструкция территории по просп.  
Партизанскому, 8 в г. Минске. 17 очередь».**

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» уведомляет Вас о том, что:

1. Необходимо откорректировать объёмы работ по устройству примыканий гидроизоляции кровли по уз.5,5М, так как в смете 1007 п.259 объёмы составляют 576м.п., а согласно проекту (21.004.17-6-АР л.22,49 уз.5,5М) 672м.п.
2. В смете 1007 отсутствуют работы и материалы по устройству фартука из оцинкованной стали по парапету в количестве 80м.п. (21.004.17-6-АР л.22,49 уз.5М)
3. Необходимо откорректировать материалы, так как в смете 1007 п.260 заложен материал К-ПХ-БЭ-К/ПП 4.5, а в проекте К-ПХ-БЭ-К/ПП 5.0; п.261 заложен материал К-ПХ-БЭ-ПП/ПП 3.5, а в проекте К-ПХ-БЭ-ПП/ПП 4.0
3. В проекте и смете отсутствует узел примыкания гидроизоляции к шахтам ЛСТК.

Просим Вас выдать откорректированную сметную документацию.

Директор  
Филиала СУ-200

Ильин С.Я.  
+375-29-691-47-67

А.М.Горбачик