

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

**Спецыялізаванае
ўпраўленне № 205
(СУ-205 ААТ «МАПІД»)**

пр. Пушкіна, 70, 220073, г. Мінск
Тэлефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/рахунак BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBBY2X

Дырэкцыя па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Белінвестбанк»
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100135622, АКПА 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»**

**Специализированное
управление № 205
(СУ-205 ОАО «МАПИД»)**


пр. Пушкина, 70, 220073, г. Минск
Телефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/счет BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBBY2X

Дирекция по г. Минску и Минской области
ОАО «Белинвестбанк»
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100135622, ОКПО 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru

14.01.2025

№ 58-13/103

на № _____ ад _____



Директору
УКС «Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Начальнику
ПО строительству
ОАО «МАПИД»
Кияну А.А.

Об уточнении проектных решений

СУ-205 ОАО «МАПИД» сообщает, что по объекту «Группа многоквартирных жилых домов в жилом квартале «Магистр» по ул.Ф.Скорины в г.Минске». Жилой дом №1 по г/г необходимо уточнить следующие проектные решения с последующим внесением соответствующих изменений в проектно-сметную документацию:

Раздел ВК

1. В спецификации раздела канализация К1 не полном объеме учтены муфты противопожарная Ø100, не хватает 1шт.
2. В спецификации раздела К2 не полном объеме учтены следующие материалы:
 - компенсационный патрубок Ø110, не хватает 4шт;
 - страховочный хомут Ø100, не хватает 8шт.
3. В спецификации разделов холодное и горячее водоснабжение не полном объеме учтены следующие материалы:
 - труба оцинкованная Ø20, не хватает 1,0мп;
 - труба пп Ø25, не хватает 4,0мп;
 - компенсатор ПП Ø32, не хватает 9шт;
 - КТР Ø20, не хватает 14 к-тов.

Первый заместитель начальника
управления-главный инженер

13 Галицкая.А.Ю.
8(029)-6540232

О. В. Усевич