



Товариства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,
220104 г. Мінск,
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
220104, г. Минск
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22
ул. Кропоткина, 44
УНП 191118728

16.01.2025 № 01-02/93
На № _____ от _____

Директору
УП «УКС Минскгорисполкома»
Бобарико А. К.

О внесении изменений

Просим внести изменения в проектно-сметную документацию 17.080-СС2 по объекту «Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО "Ясли-сад №262 г. Минска по ул. Солнечная 17» в части добавления РоЕ коммутатора для системы видеонаблюдения, в связи с тем, что технические характеристики переданного в монтаж нашей организации видеорегистратора Dahua DHI-NVR4216-4KS2/L не в полной мере соответствуют проектной документации и не могут обеспечить корректную работу системы.

Сообщаем также, что необходима замена аккумуляторных батарей, входящих в комплект источников питания ИРПА, БПИ-3/12, Power Online ONE 2K RM переданных в монтаж нашей организации в связи с тем, что их емкость не соответствует указанной в сопроводительных документах и является причиной некорректной работы оборудования пожарной автоматики, СКУД и видеонаблюдения.

Заместитель директора

Норко О.Н.

Исполнитель: Шримф С.В.
тел.: +375 297626520

