

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSBВY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Республика Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSBВY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

22.01.2025 № 04-112

На _____ от _____

Директору
ООО «Минский городской
технопарк»
Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»
Копия: УП «МИНСКПРОЕКТ»





**Объект «Реконструкция территории по просп.
Партизанскому, 8 в г. Минске. 17 очередь,
здание №6».**

1. Просим добавить в проектно-сметную документацию для узла 2Л раздела АР л.37 (узел стыка ЛСТК, ГИ-3 и стена Стц) внутренний фасонный элемент (нащельник) в количестве 178,5 м.п.
2. Ввиду возможного замокания минеральной ваты в сэндвич-панелях просим учесть в проектно-сметной документации для вентшахт, замаркированных на л.129-131 раздела КЖ изм.5 вертикальный фасонный элемент с полимерным покрытием, толщиной 0,5мм в количестве 344,3 м.п., а также горизонтальный фасонный элемент полимерным покрытием, толщиной 0,5мм в количестве 161,9 м.п.
3. Просим учесть в сметной документации работу по установке уголка 50*50*4 (данный материал уточнен записью в журнале авторского надзора 2/2023 №21.004 17оч. учетный лист №25 от 28.10.2024г. (приложение 1) для обрамления фундаментов из кирпича тип 1-К, замаркированных на л.3,4 раздела АР в количестве 141,48м.п./ 431,51кг.
4. Согласно экспликации полов АР л.26 п.5 и АР изм.2 л.27 п.4 в полах из полимерминеральной композиции необходимо устройство плинтуса. Согласно сметы №1024 пункт 92 общее количество плинтуса составляет 372,62м.п. Просим уточнить места устройства данного плинтуса, так как фактические обмеры превышают сметные объёмы.

Директор
Филиала СУ-200
Светличный Е.А.
+375-29-635-07-16

А.М.Горбачик

Стороной №

Указания об устранении от проектной документации, нарушениях требований ДНА и технических условий при выполнении строительно-монтажных работ	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения	Запись произвел (фамилия, инициалы)	С записью ознакомлен представитель (фамилия, инициалы, должность, дата)	Отметка о выполнении указаний (фамилия, инициалы, должность, дата)
<p>1) 10.11.17) Учен приехал к объекту и увидел Акт ВЗ в соответствии с проектом. Учен с отступлением по высоте в 10 см по проекту. Учен выдал акт на устранение отступлений к проекту. Учен приехал к объекту в соответствии с проектом. Учен выдал акт на устранение отступлений к проекту.</p>		<p>177  177 </p>	<p>Строительно-монтажной организации Заказ-чека</p>	<p>Продвижения </p>
<p>2) По жалобам ученому выданы акты на устранение отступлений по ДНА.</p>			<p>№ 17800 Строительно-монтажной организации</p>	<p>Пред-стаатке-ля заказчика </p>