



АДМІНІСТРАЦЫЯ
ЛЕНІНСКАГА РАЁНА Г. МІНСКА

УПРАЎЛЕННЕ ПА АДУКАЦЫ

вул. Маякоўскага, 83, 220006, г. Мінск,
тэл./факс: (017) 240 83 15
р/р № ВУ47ВЛВВ36040100557383001001
у ЦБП № 535 ААТ «Белінвестбанк»,
г. Мінск, пр. Парызанскі, 6а, БИК ВЛВВВУ2Х
УНП 100557383, ОКПО 37601869 УНК-312
E-mail: lenue@minsk.edu.by

05.02.2025 № 281

На № _____ ад _____

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ул. Маяковского, 83, 220006, г. Минск,
тел./факс: (017) 240 83 15
р/с № ВУ47ВЛВВ36040100557383001001
в ЦБУ № 535 ОАО «Белинвестбанк»,
г. Минск, пр. Партизанский, 6а, БИК ВЛВВВУ2Х
УНП 100557383, ОКПО 37601869 УНК-312
E-mail: lenue@minsk.edu.by

ГП КУП «Управление
капитального строительства
Мингорисполкома»
ООО «Телекомсвязьстрой»

Об устранении замечаний

Управление по образованию администрации Ленинского района г.Минска (далее – управление по образованию) по объекту «Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад № 262 г.Минска» по ул. Солнечная, 17» направляет замечания, которые до настоящего времени не устранены.

По 1 блоку.

Пицелок. Заменить розетки, дополнительно установить розетку в кладовой для сыпучих продуктов. Установить москитные сетки. На загрузочном крыльце отремонтировать замок в двери из ПВХ. Установить картофелечистку на фундамент (согласно паспорту по монтажу МО-150М РЭ). Закрепить кухонную машину. К пароконвекционной печи подключить умягчитель воды (письмо от 23.01.2025 № 44).

В кабинете заведующего демонтировать штукатурку вокруг вентиляционных решеток и выполнить её из материалов стен. Защпаклевать и закрасить отверстия под подоконником.

По галерее между 1-м и 2-м блоками.

Установить решетку для вытирания ног на входе. На потолке заменить плитку «Амстронг» с дефектом.

По 2-му и 3-му блокам.

Заменить штаники оконного блока в кабинете учителя-дефектолога. В кабинете заместителя заведующего по основной деятельности установить заглушки на подоконниках.

В раздевалках групповых помещений нет заглушек на оконных отливах. Отсутствуют крышки на детских унитазах. Устранить дефекты Покраски стен. Не открывается шкаф для обслуживания пожарной

сигнализации.

В группах не работают розетки для подключения бойлеров (заменить и отрегулировать).

Окна лестничных пролетов на высоте очистить от защитной пленки, установить на петли заглушки.

Установить заглушки на подоконниках в актовом зале.

Вывезти строительный мусор из сараев и территории детского сада.

На входных воротах и калитке отрегулировать задвижки.

Начальник управления



Н.Г.Кучинская