

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
Камітэт па ахове здароўя
Мінгарвыканкама

Установа аховы здароўя
«14-я ГАРАДСКАЯ
ДЗЯЧАЯ КЛІНІЧНАЯ
ПАЛІКЛІНІКА»
220019 г. Мінск, вул. Сухараўская, 40
р/р ВУ38АКВВ3604000081815000000
у ЦБП № 510 ААТ «АСБ Беларусбанк»
г. Мінска, пр-т Незалежнасці, 56
код АКВВВУ2Х, УНН 193665944

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Комитет по здравоохранению
Мингорисполкома

Учреждение здравоохранения
«14-я ГОРОДСКАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА»
220019 г. Минск, ул. Сухаревская, 40
р/с ВУ38АКВВ3604000081815000000
в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минск, пр-т Независимости, 56
код АКВВВУ2Х, УНП 193665944

10.02.2025 № 09-20/167

Директору УП «УКС
Минскгорисполкома»

Бобарико А.К.

Генеральному директору
ОАО «Стройтрест №1»

Бублику В.А.

О затоплении

Учреждение здравоохранения «14-я городская детская клиническая поликлиника» сообщает о том, что 08.02.25 ориентировочно с 15-00 до 16-00 обнаружено намокание декоративных потолочных плит возле кабинета №246. Причина затекания – резьбовое соединение трубопровода ГВС с резиновым компенсатором в нише 3 этажа. По предварительной оценке подлежат замене потолочные плиты типа «Армстронг» в количестве 7 штук. Для предотвращения дальнейшего затопления перекрыт трубопровод ГВС.

О происшествии посредством телефонной связи сообщено представителям УВСР ОАО «Стройтрест №1».

По состоянию на 8-00 10.02.2025 в здании поликлиники отсутствует горячая вода, что затрудняет оказание медицинской помощи детскому населению микрорайона Сухарево в полном объеме и делает невозможным работу отделения водолечения.

С представителем УВСР, прибывшем на объект, достигнута договоренность о устранении причины затопления в кратчайшие сроки – в течении рабочего дня 10.02.2025 г.

Просим поставить на контроль устранение причины затопления в установленные сроки и возмещение причиненного затоплением ущерба. А так же, принимая во внимание тот факт что затопления происходят регулярно, настоятельно просим, в рамках исполнения гарантийных

обязательств провести комплексный осмотр системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения и при необходимости гидравлические испытания. Целью проведения вышеуказанных мероприятий является предотвращения подобных случаев в дальней эксплуатации.

Приложение на 5л. В 1экз.

Главный врач



Н.В. Татур