

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст №15 «Спецбуд»
Упраўленне механізацыі № 70
220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1
e-mail: um-70@tut.by
тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75
р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000
ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр.Машэрава, 80
УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Управление механизации № 70
220014, г.Минск ул. Минина, 1
e-mail: um-70@tut.by
тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75
р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000
ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр. Машерова, 80
УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

10.08.25 № 16/01-252
На _____ от _____

И.о. первого заместителя директора –
главного инженера
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

В ответ на письмо от 31.01.2025 № 18-15/619 по объекту «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района «Лопица». Ул. Проектируемая № 1 (3-е кольцо) от ул. Проектируемой № 3 до ул. Проектируемой № 2» УМ-70 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» информирует Вас о том, что объект был введен в эксплуатацию 05.08.2024 г. Сети наружного освещения были предъявлены в исправном состоянии эксплуатирующей организации УП «Мингорсвет» и УП «Энергонадзор».

На сегодняшний день нами совместно с эксплуатирующей организацией установлены срыв вводного щитка АПИ с места крепления в опоре наружного освещения (№14у в соотв. с ПСД) и выход из строя пролёта кабельной линии между опорами, что является результатом механического воздействия на кабель наружного освещения вблизи вышеуказанной опоры.

Учитывая вышеизложенное, так как механические повреждения не относятся к гарантийным случаям, восстановление кабельной линии в рамках гарантийных обязательств не представляется возможным

И.о. главного инженера УМ-70

Г.Ф. Ган

01 Ракин И.Б. 044 771 17 92

