

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр-т Машерава, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр-т Машерава, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

27.02.2025г. № 19/03-237

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

Главному инженеру проекта
ОДО «ЭНЭКА»
Лепешинскому А.С.

О замечаниях в сметной документации

СУ-128 ОАО Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что в сметной документации ОДО «ЭНЭКА» по объекту 21.70.14.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения (Участок №1). 2 очередь строительства» выявлены следующие замечания:

1. В комплекте сметной документации отсутствует локальная смета на вынос осей здания котельной.
2. В локальной смете №214 в поз. 6 неверно указан объём работ по монтажу подвесных путей и монорельсов, д.б. 2,748 тн, а не 2,748 м.
3. В локальной смете №214 не учтен лист 32 раздела КМ, а именно 0,632 тн - крепление конструкций АВТ и ЭОМ.
4. В локальной смете №212 поз. 34 неверно указан объём работ по устройству набетонки, д.б. не 94 м3 а 0,94 м3 бетона.

Просим устранить выявленные несоответствия и выдать для производства работ и корректировки контрактной цены изменённые локальные сметы.

Начальник СУ-128

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82

В.И. Северинец

