

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЕСТ № 4»

вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85

http://su10@stroytrest4.by

р/с ВУ71ВРСВ3012 1021 2601 3933 0000

Рэгіянальная дырэкцыя №700

па г. Мінску і Мінскай вобласці

ААТ «Сбер банк» г.Мінск, пр.Машэрава,80

УНП 10012748, ВІС ВРСВВУ2Х

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»

Филиал «Специализированное
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85

http://su10@stroytrest4.by

р/с ВУ71ВРСВ3012 1021 2601 3933 0000

Региональная дирекция №700

по г. Минску и Минской области

ОАО «Сбер банк» г. Минск, пр.Машерова,80

УНН 100123748, ВІС ВРСВВУ2Х

12.03. 2025 № 399

на _____ ад _____

Директору УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Филиал СУ-10 ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» сообщает, что при производстве работ на объекте «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания специализированного для образования и воспитания (здание школы №4) по ул. Красноармейской,11 и благоустройство прилегающей территории» было обнаружено, что вводной трубопровод водоснабжения В1 находится в неудовлетворительном состоянии.

На основании вышеизложенного для обеспечения корректной работы системы водоснабжения просим направить ответственного представителя проектной организации для принятия решения о дальнейших действиях с данным трубопроводом.

Главный инженер филиала СУ-10
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

А.В.Чурило

Прораб Фралов О.И.
Т.+375256551840

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром

