

## «Будтрэст №35»

220007, г.Мінск, вул. Валадзько, 22

тэл. 219-44-15

e-mail: [msu.trest35@mail.ru](mailto:msu.trest35@mail.ru)

BY77BPSB30121803440199330000

Рэгіянальная дырэкцыя №700

ААТ «БПС-Сбербанк»,

ВІС банка BPSBВY2X

УНП 102390178

АКПА 012793465012



Філіял

«Монтажное

специализированное

управление»

## «Стройтрэст №35»

220007, г.Минск, ул. Володько, 22

тел. 219-44-15

e-mail: [msu.trest35@mail.ru](mailto:msu.trest35@mail.ru)

BY77BPSB30121803440199330000

Региональная Дирекция №700

ОАО «БПС-Сбербанк»,

ВІС банка BPSBВY2X

УНП 102390178

ОКПО 012793465012

№ 203/01 от 13.03.2025  
на \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Директору филиала СУ-199  
ОАО «Стройтрэст №35»  
Борейко В.А.

Государственному строительному  
инспектору Инспекции  
Департамента контроля и надзора  
за строительством по г. Минску  
Королёнок В.С.

Филиал «Монтажное специализированное управление» ОАО «Стройтрэст №35» в ответ на Требование (Предписание) инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску №04-10/386 от 03 марта 2025 г. по объекту строительства: **«Реконструкция здания общежития по ул. Солнечной, 31 под многоквартирный жилой дом»** информирует:

- по п. 6 замечание устранено, а именно: работы по монтажу системы отопления, в частности, в местах общего пользования (лестничные площадки), выполнены согласно требований проекта 82-18-БГ1-ОВ (лист 1), а именно: зазор между наружной стенкой неизолированной трубы и внутренней стенкой гильзы заполнен на всю ее длину негорючим материалом в соответствии требованиям п. 6.1.8 СП 1.03.02-2020;

- по п. 16 сообщаем, что учитывая вышеизложенный пункт устраненного замечания филиалом «МСУ» приняты необходимые меры по соблюдению требований проектной документации, требований законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и впредь при проведении СМР.

Директор филиала

В.А. Гришин