



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер-банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер-банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

17.03.2025 № 1-10/1-485
на № _____ ад _____

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

О корректировке ПСД

В результате изучения проектной документации и производства работ на объекте «23.020.0.1 Реконструкция автовокзала «Восточный» под Центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске.» были выявлены некоторые несоответствия в проектно-сметной документации, а именно:

1. По разделу проекта силовое электрооборудование 23.020.0.1-ЭМ в локальной смете №3001 не учтена стоимость опалубок и крышек опалубок для люков напольных под монтаж в бетонный пол в количестве 123 штук, затраты по установке которых указаны в смете в пунктах: 142, 143, 153, 154, 230, 231, 241, 242, 252, 253, 261, 262, 270, 271;
2. По разделу проекта электроосвещение 23.020.0.1-ЭО в помещениях 2.2 (лист 21) и 3.1 (лист 22) многосветный вестибюль отсутствуют марки, количество и сечение жил кабелей групповых сетей и сетей управления освещением, а также, отсутствуют типы, марки и количество светильников.

На основании вышеизложенного просим, принять необходимые меры для включения данных замечаний в проектно-сметную документацию и возможности устранения перечисленных недостатков, препятствующих проведению и последующему активированию электромонтажных работ.

Начальник

П.М.Петрушин