

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск

тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»

Открытое акционерное общество

«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

19. 03. 2025 № 725/04
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О корректировке ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письмо филиала ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» №01-26/416 от 13.03.2025г. по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2 очередь строительства.

Просим Вас рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

- письмо филиала ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» от 13.03.2025г. № 01-26/416 (1л.).

С уважением,
директор

В.А. Борейко

Республика Беларусь
ГПО «МИНСКСТРОЙ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРОЙТРЕСТ №35»

Филиал «Передвижная механизированная колонна №1»
220013, г. Минск, ул. Я.Коласа, 38

р/с №BY65BPSB30121026750149330000 Региональная дирекция №700 ОАО «Сбер Банк»
BIC BPSBBY2X тел/факс 350-03-88

№01-26/ 416

«13» марта 2025г.


Директору филиала СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»
Борейко В.А.

Копия: Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жменько И.И.

О внесении изменения в ПСД

Филиал ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2-я очередь строительства в спецификации оборудования на листе 11 проекта 81-ПР/22-00-ТС.СО не указан демонтаж лотков канала. В сметах 304 и 1304 не предусмотрена расценка по демонтажу и утилизации лотков ж/б. Также на листе 12 проекта 81-ПР/22-ЭПП отсутствуют коды отходов строительства при демонтаже тепловых сетей, а именно отходы из минераловатных плит (утеплитель труб стальных ТС) с кодом 3143001 класс опасности 4 и отходы боя ж/б изделий (лотки) с кодом 3142708.

Директор



П.Е. Головков