

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВPSB30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВY2X

г. Мінск, пр-т Машерава, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВPSB30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВY2X

г. Минск, пр-т Машерава, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

11.04.2025г. № 19/03-492

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Главному инженеру
УП «Минскинжпроект»
Доротко Е.Ф.

О несоответствиях в ПСД

СУ-128 ОАО Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что после изучения проектно-сметной документации по объекту 21.70.4 О2 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег» Сети водоснабжения и водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 2-я очередь» были выявлены несоответствия, а именно:

- количество монтажных вставок Ø800 согласно чертежей ВКТ.3 поз. 3 указано 5 шт, однако в смете №4.204 в поз. 14 отражено только 2 шт;
- труба 820x9 в чертежах ВКТ.3 в поз. 1 отражено 8 м.п., а в локальной смете 4.204 в поз. 4 только 7 м.п.;
- количество задвижек фланцевых Ø50мм в разделе ВКТ1.СО поз.4 указано 8 шт, а в локальной смете 2.201 поз. 17 – 5 шт.

Просим устранить несоответствия в локальных сметах и выдать к производству работ откорректированную документацию.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

03/ЛТО Катинель Д.В. 270-06-82

