



ОКПО 01279429  
УНП 100345625



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст №1»

**Будаўнічае ўпраўленне №94**  
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

юр.адрас: вул. Чырвоназоркавая, 20, 220034, г.Мінск  
паштовы адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by



IBAN: BY29BPSB30121026840189330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест №1»

**Строительное управление №94**  
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

юр.адрес: ул. Красновзвёздная, 20, 220034, г.Минск  
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск  
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

25.04.2025 № 939

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Первому заместителю директора -

главному инженеру

УП «УКС МГИ»

Жминько И.И.

Копия: Первому заместителю  
генерального директора -

главному инженеру

ОАО «Институт Белгоспроект»

Малиновскому М.И.

О согласовании применяемых материалов  
(тактильные индикаторы)

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» выполняет работы на объекте:  
«Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир".  
Детская поликлиника на 680 посещений в квартале 29.11» на основании  
договора строительного подряда №7 от 22.03.2023 г.

Проектом 61.20-01-ВАО л.17-25 предусмотрены напольные  
информационные указатели для общего ориентирования в здании -  
тактильная плитка из ПВХ 400x400, тактильная плитка из ПВХ 300x300 и  
ПВХ ребра.

При проведении маркетинговых исследований и проработке проекта  
потенциальными поставщиками был предложен альтернативный вариант:

- тактильные индикаторы пластмассовые Ø25 мм, высотой 4-5 мм —  
в количестве 45 032 шт. (взамен плитки)

- тактильную планку пластмассовую — в количестве 2 199 м.п. (или  
7 595 шт.), в комплекте с адгезионной лентой (ребра).

Необходимость данной замены обусловлена следующими причинами:

- низкая износостойкость резиновых ковриков(плитки) в условиях интенсивной  
эксплуатации;

- снижение функциональности ковриков (плитки) при загрязнении и воздействии погодных условий;
- улучшенные эксплуатационные качества пластмассовых индикаторов, включая стойкость к истиранию, механическим повреждениям и влаге.

Пластмассовые тактильные элементы доказали свою надежность при установке на аналогичных объектах и соответствуют всем установленным стандартам Республики Беларусь.

Просим рассмотреть возможность внесения указанных изменений в проектную документацию без увеличения сметной стоимости и предоставить соответствующее согласование.

И.о. начальника СУ-94  
ОАО «Стройтрест №1»



Д.В. Повод

04 Русак 356 16 41