



Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

В ответ на факсограмму от 21 апреля 2025 №18-14/3882 УПТК государственного предприятия «УДМСИБ Мингорисполкома» сообщает, что в результате осмотра кашпо из фибробетона представителями УПТК на объекте «Бассейн международного стандарта» по адресу ул. Харьковская, 8 были выявлены нарушения условий установки и эксплуатации данных изделий.

Согласно проекта, предоставленного для изготовления цветочниц были изготовлены тонкостенные изделия, которые должны устанавливаться на основание с фиксацией изделия с четырех сторон. Изделия стоят на твердой поверхности без фиксации и неоднократно подвергались перемещению с грунтом, находящимся внутри. Кашпо можно перемещать только пустым при полном отрыве от поверхности. При установке изделий на плотное основание обязательно должен быть предусмотрен дренажный слой не менее 20% от высоты изделия.

Повреждения на изделиях не могут считаться гарантийным случаем.

Начальник управления

А.Г.Хованский