

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Будаўнічае
ўпраўленне № 256
(СУ-256 ААТ «МАПІД»)**

вул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Мінск
Тэлефон/факс (+375 17) 207-66-45
Р/рахунак BY90BLBB30120100135571001001
BIC BLBBVY2X
Адзяленне № 539 ААТ «Белінвестбанк»
г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100135571, АКПА 14790112
Email: su256mapid@mail.ru



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
Строительное
управление № 256
(СУ-256 ОАО «МАПИД»)**

ул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Минск
Телефон/факс (+375 17) 207-66-45
Р/счет BY90BLBB30120100135571001001
BIC BLBBVY2X
Отделение № 539 ОАО «Белинвестбанк»
г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНН 100135571, ОКПО 14790112
Email: su256mapid@mail.ru

08.05.2025 № 52-6/1162

на № _____ ад _____

О корректировке СД
повторно от 14.01.2025г.
№52-6/78

КУП «УКС Мингорсполкома»

СУ-256 ОАО «МАПИД» сообщает Вам, что при производстве работ по устройству повысительной насосной станции на объекте строительства «Многоквартирный жилой дом в границах ул. Прилуцкая – ул.Глаголева – 2-й Прилуцкий пер. в г. Минске. Распределительные сети (льготируемые по НДС)» было выявлено несоответствие сметной документации проекту 21.018.0.3- КЖ лист 5. А именно: в смете 3.1990 ПТМ «ФУНДАМЕНТЫ (КЖ Л.3-10)* УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ» и «ФУНДАМЕНТЫ (КЖ Л.3-10)* УСТРОЙСТВО РОСТВЕРКА» заложено недостаточное количество бетона и пластмассовых фиксаторов (учтено количество на 1 п.м.). На основании вышеизложенного, просим откорректировать проектно-сметную документацию.

Начальник управления

В. В. Буян