

«Будтрэст №35»

220007, г.Мінск, вул. Валадзько,22

тэл./факс 219-44-14

e-mail: msu.trest35@mail.ru

р/р

BY77BPSB30121803440199330000

Рэгіянальная дырэкцыя №700

ААТ «БПС-Сбербанк»,

код ВРСВВУ2Х УНП 102390178

АКПА 012793465012



Филиал
«Монтажное
специализированное
управление»

«Стройтрест №35»

220007, г.Минск, ул. Володько,22

тэл./факс 219-44-14

e-mail: msu.trest35@mail.ru

р/с

BY77BPSB30121803440199330000

Региональная Дирекция №700

ОАО «БПС-Сбербанк»,

код ВРСВВУ2Х УНП 102390178

ОКПО 012793465012

№ 318/02 от 13.05.2025
на _____ № _____

Директору филиала СУ-201
ОАО «Стройтрест №35»
Ковалёнку А.М.

УП «УКС Мингорисполкома»

ОАО «Институт Белгоспроект»

«О предоставлении замечаний
по ПСД»

Филиал «МСУ» ОАО «Стройтрест №35» по объектам 37.21-02
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир. 3-я очередь
строительства. Учреждение общего среднего образования (с бассейном) на 1056
мест в квартале №20» БАССЕЙН» при рассмотрении проектно-сметной
документации разделов ОВ и ВК выявили следующие замечания:

Раздел ОВ.


1. По технологии установки диффузоры щелевые устанавливаются на камеры статического давления. Откорректировать проектную документацию.
2. Зашивка воздуховодов системы ПВ1 находится в 15 см от воздуховода (над трибунами). Просим Вас добавить в проектно-сметную документацию воздуховоды из нержавеющей стали 600x200 (L=200 мм) в количестве - 11 шт. (ответвление на решетки).
3. Отсутствуют крепления из нержавеющей стали для воздуховодов, монтируемых в помещении бассейна. Добавить крепления.

Раздел ВК.

1. Отсутствуют крепления стального бака разрыва струи (лист 11). Необходимо добавить металлоконструкции в количестве - 140 кг.
2. В сметной документации отсутствуют отводы для сифона стального (лист 11) в количестве - 6 шт. Откорректировать смету.

3.Отсутствуют металлоконструкции для крепления водомерных узлов в количестве - 120 кг. Добавить в спецификацию и смету.

Директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long, thin tail extending downwards and to the right.

Гришин В.А.

Исп. Рудый А.С.
ГПП: +375 17 219-44-22