

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

«БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ №211»

вул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Мінск тэл./факс 374-68-29, 374-81-12

BY85BPSB30121026890139330000 Рэгіянальная Дырэ

кцыя №700 ААТ «ЗберБанк»,

г. Мінск, пр. Машэрава, 80

ВІК BPSBВY2X

УНН 100345799, ОКПО 01279346



Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №211»

ул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Минск тел./факс 374-68-29, 374-

81-12 BY85BPSB30121026890139330000 Региональная

Дирекция №700 ОАО «СберБанк», г. Минск,

пр. Машерова, 80

ВІК BPSBВY2X

УНН 100345799, ОКПО 01279346

26.05.2025 № 01-09/482

На № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Директору филиала «СУ-200»

ОАО «Стройтрест № 35»

Горбачику А.М.

Копия: ООО «Минский городской технопарк»

Копия: КУП «УКС Мингорисполкома»

Копия: УП «Минскпроект»

О замечаниях в ПСД

Филиал «СУ-211» ОАО «Стройтрест № 35» по объекту «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске. Производственное здание №10. 27-я очередь строительства» сообщает, что по проектно-сметной документации выявлены следующие замечания:

1. Согласно проекта 21.004.27-10-AP2 (лист 32 т.т.п.11), для обеспечения звукоизоляции монолитных цементно-песчаных стяжек используются плиты из минеральной ваты. Просим рассмотреть вариант замены данного материала на полосы ТЗИ (стенофон-290 Б 100\*10 мм (толщина)).
2. При устройстве армированной стяжки (тип 7,8,11,12) по проекту 21.004.27-10-AP2 (лист 32 т.т.п.12) в сметной документации не учтен перехлест сеток, согласно требованию ТТК-100987457.013-2012 (с.29, табл.3 п.7 раздел а)).
3. Из-за неровности плит перекрытия на отм. +3.300, +6.600, +9.900 и выступающих монолитных участков на высоту от 25-40 мм, невозможно уложить пенополистирольные плиты без отступления от требования нормативных документов. Просим рассмотреть вариант замены укладки плит пенополистирольных на полистиролбетон.
4. Проектом 21.004.27-10-AP3 (лист 6 т.т.п 21) предусмотрена легкая штукатурная система утепления. А на листе 19 на участке 1-5/А данного раздела (узел 20) указана тяжелая система утепления. Просим дать разъяснение по устройству системы утепления.

Директор филиала «СУ-211»

А.Э. Лазаренко

Полтачук С.В.

+375(44) 70-999-75