


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»

**Філіял**  
**БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199**  
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск  
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»  
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBВY2X  
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

**Филиал**  
**СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199**  
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск  
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»  
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBВY2X  
УНН 101477759 ОКПО 01279346

26.05.2025 № 1383/04  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «Минский городской технопарк»  
Давидовичу В.А.

УП «УКС Мингорисполкома»

О выдаче ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» просит Вас по объекту «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске». 28 очередь в кратчайшие сроки выдать измененную проектно-сметную документацию по устройству кровли в осях 5-19/ А-Е на 21 корпусе для предотвращения подтапливания помещений.

В настоящее время выполнять кровельные работы по переданной в наш адрес проектно-сметной документации не предоставляется возможным – проектом не предусмотрено устройство пароизоляции, устройство выравнивающей стяжки, так же требуется изменить способ крепления водоизоляционного ковра к основанию, т.к. оно выполнено из ребристых плит покрытия.

Также дополнительно информируем, что в случае отсутствия измененной проектной документации филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» снимает с себя ответственность за причиненный арендаторам ущерб.

С уважением,  
директор

В.А. Борейко