



Минский
Городской
Технопарк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК»
(ООО «МГТ»)
Республика Беларусь, 220070
г. Минск, ул. Солтыса, 187
тел. (017) 322-03-02
факс (017) 399-17-95
р/с: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000
БИК ALFABY2X в ЗАО «Альфа-Банк»
ул. Сурганова, 43-47, 220013, г. Минск.
УНП191645670 ОКПО 380088205000
e-mail: co_part@mgtp.by

Limited Liability Company «Minsk city technopark»
(LLC «MCT»)
Republic of Belarus, 220070
Minsk, Soltysa str., 187
phone (017) 322-03-02
fax (017) 399-17-95
Account: BY21 ALFA 3012 2369 8000 5027 0000
BIK ALFABY2X in CJSC «Alfa-Bank»
Surganova str., 43-47, 220013, Minsk
191645670 NCBO 380088205000
e-mail: co_part@mgtp.by

29.05.2025 № 379

на № _____ от _____

ОАО «Стройтрест № 35»

Копия: КУП «УКС Мингорисполкома»

Об устранении замечаний

Общество с ограниченной ответственностью «Минский городской технопарк» сообщает.


В корпусе № 6 (№7 по ГП) объекта «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому 8, в г. Минске» после выпадения атмосферных осадков наблюдается течь кровли предположительно в местах монтажа установок кондиционирования.

ООО «МГТ» требует **срочно** в рамках гарантийных обязательств устранить недостатки выполненных строительно-монтажных работ по устройству кровли здания.

Приложения на 1 л. в 1 экз.

Управляющий
ЦО «Партизанский» ООО «МГТ»

Д.Н. Чарный



ООО "ЕвроСтройСтандарт"


27.05.2025 №229
На № _____ от _____

Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроСтройСтандарт»
г. Минск, Партизанский проспект, 8, 220033,
e-mail: ess.minsk@mail.ru тел. +375293320552,
р/с BY06AKBB30120000061350000000.
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, ул. Воронянского, 7А
УНП 193625416. ОКПО 506038965000

Управляющему центром
обслуживания «Партизанский»
ООО «МГТ»

Шальчик Д.Н.
Шальчик Д.Н.
отдел № 35

ООО «ЕвроСтройСтандарт» просим Вас устранить недостатки монтажа установки кондиционирования в кровли корпуса №6. При продолжительных осадках происходит протекания воды в цех предположительно в месте установки оборудования.



Директор

80296469509



П.В. Щурко

ВАНЗ
27.05.2025