

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск

тэл./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

06.06.2025 № 1509/01
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»

О замечаниях по ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» информирует, что по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Припыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске» 2 очередь строительства» имеются следующие замечания по проектно-сметной документации:

1. Отсутствует в сметной документации устройство деформационного шва с пенополистирола 35Н СТБ 1437-2004. Раздел проекта 81-ПР/22-00-ГП.КР лист 11.
2. Отсутствует в сметной документации устройство дренажа со щебня или гравия у подпорных стен. Раздел проекта 81-ПР/22-00-ГП.КР лист 2 схема дренажа у подпорных стен.

Просим Вас рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

С уважением,
директор филиала

В.А.Борейко